

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
MERA-PIAP
Al. Jerozolimskie 202 02-222 Warszawa Telefon 23-70-81

Ośrodek Robót Przemysłowych

OTR

A

Główny wykonawca

Wykonawcy

mgr inż. Krystyna Wijalkowska
mgr Jerzy Miłosz

Konsultant

Nr zlecenia 10-73

"Przez čj metodyki budowy modeli drążnika manipulatora robota przemysłowego o udźwigu 100 - 120 kg."

Etap II, punkt kontynuacyjny 4.

"Opracowanie pełnej metodyki budowy modelu dla analizy kinematyki i dynamiki manipulatora o zgodniejącej rozważonej jasno fizyczne i wybrane warunki pracy".

Zleceniodawca

Centralny Plan Badawczo-Rozwojowy 7.1, cel nr 03

Prace rozpoczęto dnia 10.1.1983r.

zakończono dnia 04.1.1983r.


Kierownik Zespołu

Z-ca Dyrektora
d/s Automatyki

Kierownik Ośrodka

mgr inż. A. Socha


d.c.e.dr inż.T.Gałazka


mgr inż. T. Gałazka

Praca zawiera:

Rozdzielnik - ilość egz:

stron

Egz. 1

OAR

rysunków

Egz. 2

OAR

fotografii

Egz. 3

BOINTE

tabel

Egz. 4

Instytut Automatyki I.W

tablic

Egz. 5

Instytut Automatyki PW

załączników

Egz. 6

Instytut Automatyki PW

Nr rejestr. 6253

1

Analiza deskryptoryowa Dynamika układów mechanicznych, modelowanie matem.

Analiza dokumentacyjna Rozwój i dalsza weryfikacja programu na mc.

- Tytuły poprzednich sprawozdań**
- Etap I, Punkt Kontrolny nr 1: Koncepcja metody budowy modelu, analiza kinematyki i dynamiki manipulatora robota przemysłowego o udźwigu 100-120 kg.
 - Etap I, Punkt Kontrolny nr 2: Opracowanie modelu manipulatora robota. Wstępne opracowanie metod symulacji komputerowej kinematyki i dynamiki manipulatora.
 - Etap II, Punkt Kontrolny nr 3: Rozwiniecie metody symulacji komputerowej dynamiki manipulatora robota. Uruchomienie, weryfikacja modelu.

Opis treści

Część I

1. Wprowadzenie
2. Pełna metodyka budowy modelu manipulatora robota
3. Rozważane zjawiska fizyczne
4. Wybrane warunki pracy
5. Wyniki

Część II

1. Rozwiązywanie układu równań liniowych metoda eliminacji Gaussa – metoda prostą
2. Metoda eliminacji Gaussa z wyborem elementu głównego
3. Zastosowanie algorytmu Gaussa do układów równań liniowych o pasmowych macierzach współczynników

Część I

1. Wprowadzenie

Obecna część pracy zawiera zadanie pt.: "Opracowanie pełnej metody budowy modelu dla analizy kinematyki i dynamiki manipulatora, uwzględniającej rozważane zjawiska fizyczne i wybrane warunki pracy", kończące II etap zlecenia /p.kontr. nr 4/.

W etapie tym zrealizowano podstawowe zadania (numeryczne) pracy, tj. opracowanie i przetestowanie komputerowego modelu kinematyki robota, opracowanie, uruchomienie i przetestowanie procedur rozwiązyjących i całkujących równania dynamiki robota oraz weryfikację uzyskanych wyników.

W pierwszej części etapu II /zadanie nr 3/ - "Rozwinięcie metody symulacji komputerowej dynamiki manipulatora robota. Uruchomienie, weryfikacja modelu" - przeprowadzono:

- rozszerzenie modelu polegające na doliczeniu bocznych łańcuchów kinematycznych, jakimi są napędy poszczególnych ogniw robota, włączenie sił dyssypacyjnych oraz sił czynnych w postaci odrębnych bloków programowych;
- analizę i sformułowanie metody całkowania równań ruchu dla układu o trzech stopniach swobody;
- uruchomienie i wstępna weryfikacja modelu o trzech stopniach swobody.

W drugiej części etapu II /zadanie nr 4/ - wykonano:

- model kinematyki i dynamiki pełnej struktury o sześciu stopniach swobody;
- procedury rozwiązywania i całkowania układu sześciu równań różniczkowych drugiego rzędu;
- testowanie programu w wersji pełnej.

Dla opracowania modelu pełnej struktury dokonano rozszerzenia programu na sześć stopni swobody, uzupełniono część modelu dotyczącą ogniw 4 - 6, dokonano modernizacji i usprawnień programu w części głównej oraz w niektórych procedurach, opracowano i wprowadzono komplet danych dotyczących ogniw 4 - 6 robota.

Do rozwiązywania układu równań liniowych zastosowano metodę eliminacji Gaussa z wyborem elementu głównego. Do całkowania równań zastosowano, jak poprzednio metodę 4-rzędową krywkę Runge-Kutty ze stałym krokiem całkowania. Zastosowanie zmienno-krokowej metody całkowania przewiduje się w kolejnym etapie pracy, tj. w zadaniu nr 5.

Pełny model, uwzględniający wszystkie aktualnie rozważane zjawiska

fizyczne poddano testom, które obejmowały badania wybranych parametrów w różnych warunkach pracy robota /patrz punkt 4/

2. Pełna metodyka budowy modelu manipulatora robota

Pełna metodyka budowy modelu, w niniejszym ujęciu, obejmuje następujące zagadnienia:

- algorytm kinematyki łańcucha głownego robota /MAIN/;
- algorytm kinematyki łańcucha napędu /NAPED/, z rozróżnieniem dwóch typów napędów - ogniwo napędzane poprzez przekładnię falową raz przy zastosowaniu przekładni śrubowej tocznej /w obu przypadkach źródłem napędu są silniki elektryczne pr.st. o stałym momencie robuchowym/. Model napędu, stanowiący odrębny blok programowy, umożliwia symulowanie pewnych szczegółów konstrukcyjnych odbiegających od struktury standardowej, jak np. zastosowany w rebocie o udźwigu 120kg napęd przy pomocy prostowodu, zmieniający kinematykę ruchu ogniwa nr 3;
- biblioteka /BIBL6/, która zawiera szereg procedur, głównie wykonujących podstawowe operacje na macierzach, umożliwiających dostęp do poszczególnych bloków programowych dla realizacji zadań obliczeniowych odpowiednio do aktualnych potrzeb konstruktora;
- blok programowy /METNUM/ realizujący dynamikę robota, zawierający metody numeryczne całkowania római ruchu oraz procedury rozwiązywania układu równań liniowych. Blok ten zostanie w najbliższym etapie rozbudowany o metodę uzupełniania kroku całkowania;
- bloki pomocnicze - dane, wydruki, wykresy.

Obecny etap prac, poza rozszerzeniem modelu do 6-ciu st. pri swobodny oraz usprawnieniami programu nie zawierał zmian merytorycznych w stosunku do modelu 3-ch stopniach swobody, pracowanego pierwotnie częścią etapu, z wyjątkiem bloku METNUM, którym przedłożono nową metodę rozwiązywania układu równań liniowych. Szczegóły dotyczące tej metody podane w części II sprawozdania.

3. Rozważane zjawiska fizyczne

Zjawiska fizyczne uwzględnione w modelu omówione szczegółowo w poprzednich sprawozdaniach. W pełnym modelu uwzględniono:
- bezwładności mas poszczególnych ogniwa robota oraz masy manipulatorów,
- tłumienia występujące w pneumatycznych ciężownikach odciążających,
- opory stałe przekładni i dźwisk tocznych, opory i bezwładności silników /charakter napędu oraz charakterystyki sprawnościowe przekładni falowych/.

4. Wybrane warunki pracy.

Wybrane dwie grupy wariantów pracy robota:

- rozruch, dla różnych punktów startowych /konfiguracji/ poszczególnych ogniw robota, w kierunkach dodatnim i ujemnym, - 5 przypadków;
- kombinacje z pracującymi i niepracującymi napędami ognia, - 5 przypadków dla rozruchu z punktu synchronizacji.

Dla grupy pierwszej wybrane następujące przypadki:

Wariant	Punkt startu, kierunek ruchu
1	punkt synchronizacji, ruch w prawo, ruch w lewo
2	położenie skrajne prawe, ruch w lewo
3	położenie skrajne lewe, ruch w prawo
4	położenie pośrednie prawe, ruch w prawo, ruch w lewo
5	położenie pośrednie lewe, ruch w prawo, ruch w lewo

Dla grupy drugiej wybrane następujące kombinacje pracujących silników /wszystkie w kierunku dodatnim/:

Wariant	Kombinacja, n-ry pracujących silników
I	wszystkie silniki zatrzymane, $LS/i=0$ dla $i=1 \dots 6$
II	ostatni silnik pracuje, $LS/6=1$
III	pierwszy silnik pracuje, $LS/1=1$
IV	trzeci silnik pracuje, $LS/3=1$
V	wszystkie silniki pracują, $LS/i=1$ dla $i=1 \dots 6$

5. Wyniki

Poniżej przedstawiono wybrane parametry istotne dla analizy kinematyki i dynamiki robota. Na wykresach podane przekroje względnych kątów obrotu i przyspieszeń poszczególnych ogniw robota, dla różnych wariantów konfiguracji i różnych wariantów kombinacji napędów wg tabeli poniżej.

Plus oznacza badaną kombinację wariantów.

wariant konf.	1	2	3	4	5
wariant kombin.					
I	+				
II	+	+	+	+	+
III	+				
IV	+				
V	+	+	+	+	+

Dla ilustracji możliwości programu podano wyniki obliczeń następujących parametrów poszczególnych ogniw robota /środków mas/:

- położenia w przestrzeni roboczej,
- prędkości absolutne /liniowe/ w układzie odniesienia,
- prędkości absolutne kątowe w układach lokalnych,
- przyspieszenia absolutne w układzie odniesienia.

Część II

Rozwiązywanie układu równań liniowych metoda eliminacji Gaussa

1. Metoda prosta

Jedną z bardziej prostych metod algebraicznych służących do rozwiązywania układów równań liniowych jest znana i powszechnie stosowana metoda eliminacji Gaussa. Opisany zostanie tutaj jej algorytm oraz pewna jego modyfikacja.

Idea algorytmu polega na rozkładzie danej macierzy współczynników na iloczyn macierzy trójkątnej, dolnej i górnej oraz, w dalszej kolejności dwukrotne rozwiązanie znacznie prostszych, niż wyjściowe, układów równań liniowych, metodą rekurencyjną z zastosowaniem iteracji.

Dany jest układ równań liniowych:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{array} \right.$$

Jeżeli $\Lambda = \begin{pmatrix} a_{ij} \end{pmatrix}$ $i, j = 1, \dots, n$ jest macierzą $n \times n$,

oraz $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$, to układ można zapisać

w następującej postaci macierzowej:

$$\Lambda \cdot X = B$$

Proces eliminacji przebiega w $n-1$ etapach. Przyjmuje się następujące oznaczenia: $\Lambda^{(1)} = \Lambda$, $B^{(1)} = B$, a $\Lambda^{(k)}$ i $B^{(k)}$ będą macierzą układu i wektorem prawej strony konstruowanymi w k -tym kroku metody / $k = 2, 3, \dots, n/$. Zakłada się chwilowo, że element $a_{11}^{(1)}$ i kolejno obliczane $a_{kk}^{(k)}$ nie są zerami. Układ pierwotny można teraz zapisać w następującej postaci:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}^{(1)}x_1 + a_{12}^{(1)}x_2 + \dots + a_{1n}^{(1)}x_n = b_1^{(1)} \\ a_{21}^{(1)}x_1 + a_{22}^{(1)}x_2 + \dots + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)} \\ \vdots \end{array} \right.$$

$$a_{n1}^{(1)}x_1 + a_{n2}^{(1)}x_2 + \dots + a_{nn}^{(1)}x_n = b_n^{(1)}$$

czyli:

$$A^{(1)} \cdot X = B^{(1)}$$

W pierwszym kroku metody eliminuje się niewiadomą x_1 ze wszystkich równań z wyjątkiem pierwszego. W tym celu pierwsze równanie mnoży się przez współczynnik $i_{11} = a_{11}^{(1)} / a_{11}^{(1)}$ i odejmuje się od następnych dla $i=2, 3, \dots, n$. W ten sposób przechodzi się od układu

$$A^{(1)} \cdot X = B^{(1)}$$

doprawionego mu układu

$$A^{(2)} \cdot X = B^{(2)}$$

w postaci:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}^{(1)}x_1 + a_{12}^{(1)}x_2 + \dots + a_{1n}^{(1)}x_n = b_1^{(1)} \\ a_{21}^{(2)}x_1 + a_{22}^{(2)}x_2 + \dots + a_{2n}^{(2)}x_n = b_2^{(2)} \\ \vdots \\ a_{n1}^{(2)}x_1 + a_{n2}^{(2)}x_2 + \dots + a_{nn}^{(2)}x_n = b_n^{(2)} \end{array} \right.$$

Jeśli teraz $L^{(1)}$ będzie macierzą $n \times n$ współczynników i_{ij} wziętych ze znakiem minus, tzn.:

$$L^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & & & & 0 \\ -1_{21} & 1 & & & \\ -1_{31} & & \ddots & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ -1_{n1} & & & & 1 \end{bmatrix}$$

to powyższe przekształcenie układów równań można zapisać w postaci macierzowej:

$$A^{(2)} = L^{(1)} \cdot A^{(1)}, \quad B^{(2)} = L^{(1)} \cdot B^{(1)}$$

W kolejnym kroku drugie równanie $A^{(2)} \cdot X = B^{(2)}$ służy do wyeliminowania z dalszych równań niewiadomej x_2 itd. Ogólnie, po $k-1$ krokach otrzymuje się równoważny wyjściowemu układ

$$A^{(k)} \cdot X = B^{(k)}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}^{(1)}x_1 + a_{12}^{(1)}x_2 + \dots + a_{1n}^{(1)}x_n = b_1^{(1)} \\ a_{22}^{(2)}x_2 + \dots + a_{2n}^{(2)}x_n = b_2^{(2)} \\ \dots \dots \dots \dots \dots \\ a_{kk}^{(k)}x_k + \dots + a_{kn}^{(k)}x_n = b_k^{(k)} \\ \vdots \\ a_{nn}^{(k)}x_k + \dots + a_{nn}^{(k)}x_n = b_n^{(k)} \end{array} \right.$$

w kolejnym k -tym kroku eliminuje się nieznaną x_k , z równaniami $k+1, k+2, \dots, n$ odejmując od nich k -te pomnożone przez l_{ik} , gdzie $l_{ik} = a_{ik}^{(k)} / a_{kk}^{(k)}$. Równania rekurencyjne mają teraz postać:

$$A^{(k+1)} = L^{(k)} A^{(k)}, \quad B^{(k+1)} = L^{(k)} B^{(k)}$$

gdzie:

$$L^{(k)} = \begin{bmatrix} 1 & & & & & 0 \\ & 1 & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & \ddots & & 0 \\ 0 & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Po wykonaniu $n-1$ kroków eliminacyjnych otrzymuje się układ o macierzy górnej trójkątnej $A^{(n)}$, która symbolicznie można zapisać:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}^{(1)}x_1 + a_{12}^{(1)}x_2 + \dots + a_{1n}^{(1)}x_n = b_1^{(1)} \\ a_{22}^{(2)}x_2 + \dots + a_{2n}^{(2)}x_n = b_2^{(2)} \\ \vdots \\ a_{nn}^{(n)}x_n = b_n^{(n)} \end{array} \right.$$

$$A^{(n)} = L^{(n-1)} L^{(n-2)} \dots L^{(1)} A^{(1)}, \quad \text{stąd:}$$

$$A = A^{(1)} = (L^{(1)})^{-1} (L^{(2)})^{-1} \dots (L^{(n-1)})^{-1} A^{(n)}$$

Z własności macierzy $L^{(i)}$, a mianowicie:

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1_{i+1,i} & & \\ & & & 1_{i+2,i} & \\ & & \vdots & & \\ & & & 1_{n,i} & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1_{i+1,i} & & \\ & & & 1_{i+2,i} & \\ & & \vdots & & \\ & & & 1_{n,i} & 1 \end{bmatrix}$$

oraz dla $k \neq i$ iloczyn macierzy $L^{(i)} L^{(k)} \geq L^{(i,k)}$
gdzie, np. dla $k > i$:

$$L^{(i,k)} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1_{i+1,i} & & \\ & & & 1_{i+2,i} & \\ & & \vdots & & \\ & & & 1_{k+1,k} & \\ & & & & 1_{k+2,k} \\ & & \vdots & & \vdots \\ & & & & 1_{n,i} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1_{n,k} & & \\ & & & 1_{n,k} & \\ & & \vdots & & \vdots \\ & & & & 1_{n,k} \end{bmatrix}$$

Z tych dwóch własności wynika, że:

$$(L^{(1)})^{-1} \cdot (L^{(2)})^{-1} \cdots \cdot (L^{(n-1)})^{-1} = L$$

gdzie L jest macierzą trójkątną dolną:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & 1_{21} & 1 & & \\ & 1_{31} & 1_{32} & 1 & \\ & \vdots & \vdots & \vdots & \\ & & & 1_{k+1,k} & \\ & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ & & & & 1_{n1} \end{bmatrix}, \quad A^{(n)} = U$$

a, zatem: $A = L + A^{(n)}$

W ten sposób otrzymuje się rozkład macierzy na iloczyn macierzy trójkątnych dolnej i górnej. Układ równań ma teraz postać:

$$L \cdot U \cdot X = B$$

który rozwiązuje się przez podstawienie:

$$U \cdot X = Y, \quad L \cdot Y = B,$$

$$Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

Te dwa równania macierzowe rozwiązuje się stosując metodę iteracyjną. Rozwiążanie zaczyna się od równania:

$$L \cdot Y = B \quad L = (l_{ij}) \quad i, j = 1, \dots, n$$

$$\text{gdzie: } l_{ii} = 1$$

$$l_{ij} = 0 \text{ dla } j > i$$

stąd:

$$y_i = b_i, \text{ a } y_i = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} y_j \quad \text{dla } i = 2, 3, \dots, n$$

Tak znalezione Y staje się prawą stroną równania $U \cdot X = Y$.

$$U = (u_{ij}) \quad i, j = 1, \dots, n, \quad \text{gdzie } u_{ij} = 0 \text{ dla } i < j,$$

Kolejne x_k znajduje się "od końca", tzn.:

$$x_n = \frac{y_n}{u_{nn}}, \quad \text{a } x_k = y_k - \sum_{i=n}^{k+1} u_{ki} y_i / u_{kk} \quad \text{dla } k = n-1, n-2, \dots, 1$$

W ten sposób kończy się algorytm Gaussa, przy pomocy którego znajdujemy rozwiązanie X układu równań postaci $A \cdot X = B$, $\det A \neq 0$, A - macierz $n \times n$.

2. Metoda eliminacji Gaussa z wyborem elementu głównego.

Niech będzie dany przykładowy układ równań:

$$3x_3 = 9$$

$$4x_1 + x_2 - 2x_3 = -3$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

Macierzą współczynników tego układu jest:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ a prawa stroną wektor } B = \begin{bmatrix} 9 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Widac, że rozwiazaniem tego układu jest wektor:

$$\underline{X} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Niestety, nawet tak prostego układu równań liniowych nie można rozwiązać metodą opisaną poprzednio, traktując algorytm w sposób "sztywny". Przyczyną tego jest współczynnik $a_{11}^{(1)} = 0$, gdyż jak wiadomo w pierwszym kroku następuje dzielenie przez $a_{11}^{(1)}$. Układ będzie jednak równoważny wyjściowemu jeśli zmienimy kolejność równań i zamienimy np. pierwsze z drugim. Otrzymamy wtedy następujący układ równań:

$$\begin{array}{l} 4x_1 + x_2 - 2x_3 = -3 \\ 3x_3 = 9 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3 \end{array}$$

$$A, X = B$$

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -3 \\ 9 \\ 3 \end{bmatrix}, \underline{X} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$A = A^{(1)}, a_{11}^{(1)} \neq 0, A^{(2)} = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}, B^{(2)} = \begin{bmatrix} -3 \\ 9 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Widac, że algorytm zatrzyma się już w drugim kroku, gdyż $a_{22}^{(2)} = 0$. Trzeba zauważyć, że gdyby zmienić kolejność równań w następujący sposób:

$$\begin{array}{l} 4x_1 + x_2 - 2x_3 = -3 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ 3x_3 = 9 \end{array}, \text{ czyli:}$$

$$A^{(1)} = A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -3 \\ 3 \\ 9 \end{bmatrix}, \text{ to tak uporządkowane}$$

równania można rozwiązać przy pomocy algorytmu Gaussa.

$$A^{(2)} = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 0 & 4 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad B^{(2)} = \begin{bmatrix} -3 \\ \frac{3}{4} \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$A = L \cdot U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 0 & 4 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot X = B, \quad L \cdot U \cdot X = B, \quad \text{tzn.: } L \cdot Z = B, \quad \text{gdzie:}$$

$$Z = A \cdot X \quad \text{stąd: } Z = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ \frac{3}{4} \\ 9 \end{bmatrix}, \quad \text{a stąd: } X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ? \\ ? \\ ? \end{bmatrix}$$

Tak więc podsumowując powyższy przykład, jeśli $\det A \neq 0$, to można tak przenumerować równania układu, żeby można już było zastosować algorytm eliminacji Gaussa. Przenumerowanie to nosi nazwę wyboru elementu głównego, gdyż przed każdym wykonywanym krokiem i-tym, w kolumnie i-tej wyszukujemy największej spośród wartości a_{ji} , gdzie: $j=i, i+1, \dots, n$. Niech $a_{j,i} = \max a_{ji}$, to wtedy zamienia się równania i-te z j-tym, w ten sposób tworząc macierz $A^{(i)}$. Dla równowaagi, w wektorze prawej strony równierz zamienia się miejscami element i-ty z j-tym. W programie ROBOT procedura GAUSS napisana została na podstawie algorytmu eliminacji Gaussa z wyborem elementu głównego.

3. Zastosowanie algorytmu Gaussa do układów równań liniowych o parametrycznych macierzach współczynników.

Niektóre podejścia do rozwiązywania równań różniczkowych do tego rzędu doprowadzają do układów równań liniowych z macierzą trójdziagonalną. Ze względu na stosowane należy wymienić metodę elementów skończonych /MES/.

Dő rozwiązywania takiego układu równań stosuje się specjalny wariant algorytmu eliminacji Gaussa.

Niech dane jest równanie macierzowe:

$$A \cdot Y = F, \quad \text{gdzie } Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix} \quad \text{oraz macierz:}$$

$$\begin{bmatrix} c_1 & b_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & c_2 & b_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & c_3 & b_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{n-1} \\ & & & & & c_n \end{bmatrix}$$

Postać skalarna tego układu jest następująca:

$$\begin{aligned} c_1 y_1 + b_1 y_2 &= f_1 \\ a_1 y_1 + c_2 y_2 + b_2 y_3 &= f_2 \\ \vdots \\ a_{i-1} y_{i-1} + c_i y_i + b_i y_{i+1} &= f_i \\ \vdots \\ a_{n-1} y_{n-1} + c_n y_n &= f_n \end{aligned}$$

Stosując eliminację Gaussa dochodzi się do następujących wzorów rekurencyjnych:

$$y_i = \alpha_{i+1} y_{i+1} + \beta_{i+1} \quad i=n-1, n-2, \dots, 1$$

$$y_n = \beta_{n+1}$$

gdzie:

$$\alpha_{i+1} = \frac{-b_i}{c_i + a_{i-1} \alpha_i} \quad i=2, \dots, n-1 \quad \alpha_2 = -\frac{b_1}{c_1}$$

$$\beta_{i+1} = \frac{f_i - a_{i-1} \beta_i}{c_i + a_{i-1} \alpha_i} \quad i=2, \dots, n \quad \beta_2 = \frac{f_1}{c_1}$$

Algorytm ten składa się z dwóch etapów. W pierwszym oblicza się współczynniki α_i i β_i dla $i=1, \dots, n+1$, ze wzorów rekurencyjnych podanych powyżej, a w drugim same rozwiązania y_i .

Dla macierzy omawianego typu, warunki dostateczne, umownie ujęte rozwiązań są następujące:

c_1, c_n oraz b_i i a_i są różne od zera

oraz:

$$|c_i| \geq |a_{i-1}| + |b_i| \quad i=2, \dots, n-1$$

$$|c_1| \geq |b_1|$$

$$|c_n| \geq |a_{n-1}|$$

przy czym układ ma jednoznaczne rozwiązanie i algorytm jest numerycznie poprawny, jeśli co najmniej jednej z powyższych nierówności zachodzi nierówność ostra. Macierze o tych własnościach nazywają się jako takie, które posiadają dominującą przekątną.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՎԻԴ-19 ՇՐՋԱԲԱԺՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՆոն

```

time = 0.0000E+00
tet(1) = 0.15708E+01
tet(4) = 0.57037E+01
d.tet(1) = 0.0000E+00
dtet(4) = 0.0000E+00

time = 0.0001
tet(1) = 0.15708E+01
tet(4) = 0.57037E+01
d.tet(1) = 0.0000E+00
dtet(4) = 0.0000E+00

time = 0.0002
tet(1) = 0.15708E+01
tet(4) = 0.57037E+01
d.tet(1) = 0.0000E+00
dtet(4) = 0.0000E+00

time = 0.0003
tet(1) = 0.15708E+01
tet(4) = 0.57037E+01
d.tet(1) = 0.0000E+00
dtet(4) = 0.0000E+00

time = 0.0004
tet(1) = 0.15708E+01
tet(4) = 0.57037E+01
d.tet(1) = 0.0000E+00
dtet(4) = 0.0000E+00

time = 0.0005
tet(1) = 0.15708E+01
tet(4) = 0.57037E+01
d.tet(1) = 0.0000E+00
dtet(4) = 0.0000E+00

time = 0.0006
tet(1) = 0.15708E+01
tet(4) = 0.57037E+01
d.tet(1) = 0.0000E+00
dtet(4) = 0.0000E+00

time = 0.0007
tet(1) = 0.15708E+01
tet(4) = 0.57037E+01
d.tet(1) = 0.0000E+00
dtet(4) = 0.0000E+00

time = 0.0008
tet(1) = 0.15708E+01
tet(4) = 0.57037E+01
d.tet(1) = 0.0000E+00
dtet(4) = 0.0000E+00

time = 0.0009
tet(1) = 0.15708E+01
tet(4) = 0.57037E+01
d.tet(1) = 0.0000E+00
dtet(4) = 0.0000E+00

time = 0.0010
tet(1) = 0.15708E+01
tet(4) = 0.57037E+01
d.tet(1) = 0.0000E+00
dtet(4) = 0.0000E+00

```

3

A/II (+)

współzadane uogólnienie z 1C i pochodzące z:

```

time = 0.2000E+00 KERK = C
tet( ) = 0.15708E+01 tet(2) = 0.15708E+01 tet(3) = 0.00000E+00
tet(4) = 0.15708E+01 tet(5) = 0.31416E+01 tet(6) = 0.63017E+00
dtet(1) = 0.20000E+00 dtet(2) = 0.00000E+00 dtet(3) = 0.00000E+00
dtet(4) = 0.00000E+00 dtet(5) = 0.00000E+00 dtet(6) = 0.00000E+00
time = 0.2000E+00 KETAK = T0
tet(1) = 0.15708E+01 tet(2) = 0.15708E+01 tet(3) = 0.00000E+00
tet(4) = 0.15708E-01 tet(5) = 0.31416E+01 tet(6) = 0.63017E+00
dtet(1) = 0.20000E+00 dtet(2) = 0.00000E+00 dtet(3) = 0.00000E+00
dtet(4) = 0.00000E+00 dtet(5) = 0.00000E+00 dtet(6) = 0.00000E+00
time = 0.4000E-00 KETRK = 40
tet(1) = 0.15708E+01 tet(2) = 0.15708E+01 tet(3) = 0.00000E+00
tet(4) = 0.15708E-01 tet(5) = 0.31416E+01 tet(6) = 0.63017E+00
dtet(1) = 0.20000E+00 dtet(2) = 0.00000E+00 dtet(3) = 0.00000E+00
dtet(4) = 0.00000E+00 dtet(5) = 0.00000E+00 dtet(6) = 0.00000E+00
time = 0.6000E-00 KETRK = 80
tet(1) = 0.15708E+01 tet(2) = 0.15708E+01 tet(3) = 0.00000E+00
tet(4) = 0.15708E+01 tet(5) = 0.31416E+01 tet(6) = 0.63017E+00
tet(7) = 0.20000E+00 dtet(2) = 0.00000E+00 dtet(3) = 0.00000E+00
dtet(4) = 0.00000E+00 dtet(5) = 0.00000E+00 dtet(6) = 0.00000E+00
time = 0.8000E-00 KETRK = 160
tet(1) = 0.15708E+01 tet(2) = 0.15708E+01 tet(3) = 0.00000E+00
tet(4) = 0.15708E+01 tet(5) = 0.31416E+01 tet(6) = 0.63017E+00
dtet(1) = 0.20000E+00 dtet(2) = 0.00000E+00 dtet(3) = 0.00000E+00
dtet(4) = 0.00000E+00 dtet(5) = 0.00000E+00 dtet(6) = 0.00000E+00
time = 0.1000E+01 KETRK = 320
tet(1) = 0.15708E+01 tet(2) = 0.15708E+01 tet(3) = 0.00000E+00
tet(4) = 0.15708E+01 tet(5) = 0.31416E+01 tet(6) = 0.63017E+00
dtet(1) = 0.20000E+00 dtet(2) = 0.00000E+00 dtet(3) = 0.00000E+00
dtet(4) = 0.00000E+00 dtet(5) = 0.00000E+00 dtet(6) = 0.00000E+00

```

1/III (+)

Wavelength selection in the parabola:

```

time = 0.0000E+00 kROK = 0
tet(1) = 0.15758E-01 tet(2) = 0.15708E+01 tet(3) = 0.00000E+00
tet(4) = -0.15708E+01 tet(5) = 0.31414E+01 tet(6) = 0.00066E+00
det(1) = 0.00000E+00 det(2) = 0.00000E+00 det(3) = 0.00000E+00
det(4) = 0.00000E+00 det(5) = 0.00000E+00 det(6) = 0.00000E+00

time = 0.2000E+00 KROK = 20
tet(1) = 0.15760E+01 tet(2) = 0.15707E-01 tet(3) = 0.21564E-05
tet(4) = 0.15708E+01 tet(5) = 0.31417E+01 tet(6) = 0.00066E+00
det(1) = 0.11912E-01 det(2) = 0.77087E-03 det(3) = 0.29106E-04
det(4) = 0.36452E-03 det(5) = 0.12573E-02 det(6) = -0.8333E-02

time = 0.4000E+00 KROK = 40
tet(1) = 0.15759E+01 tet(2) = 0.15707E-01 tet(3) = 0.21564E-04
tet(4) = 0.15709E+01 tet(5) = 0.31420E+01 tet(6) = 0.00066E-05
det(1) = 0.10354E+01 det(2) = 0.16957E-02 det(3) = 0.73160E-04
det(4) = 0.60453E-03 det(5) = 0.21866E-02 det(6) = -0.34243E-05

time = 0.6000E+00 KROK = 60
tet(1) = 0.15757E+01 tet(2) = 0.15704E+01 tet(3) = 0.34398E-04
tet(4) = 0.15709E+01 tet(5) = 0.31424E+01 tet(6) = -0.15223E-04
det(1) = 0.145407E+00 det(2) = -0.29533E-02 det(3) = 0.15149E-03
det(4) = 0.95714E-03 det(5) = 0.34024E-02 det(6) = -0.45159E-05

time = 0.8000E+00 KROK = 80
tet(1) = 0.15754E+01 tet(2) = 0.15701E+01 tet(3) = 0.34398E-04
tet(4) = 0.15709E+01 tet(5) = 0.31424E+01 tet(6) = -0.15223E-04
det(1) = 0.145407E+00 det(2) = -0.29533E-02 det(3) = 0.15149E-03
det(4) = 0.95714E-03 det(5) = 0.34024E-02 det(6) = -0.45159E-05

time = 0.1000E+01 KROK = 100
tet(1) = 0.15757E+01 tet(2) = 0.15691E+01 tet(3) = 0.12733E-03
tet(4) = 0.15715E+01 tet(5) = 0.31445E+01 tet(6) = -0.33670E-05
det(1) = 0.20536E+00 det(2) = -0.46364E-02 det(3) = 0.27667E-03
det(4) = 0.1192E-02 det(5) = 0.47796E-02 det(6) = -0.48035E-05

```

(+) π/π

ASCO 2012 Annual Meeting • JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY

wspr1r2dine loggazione 2 su i mchagre :

1/II (-)

time =	0.0000E+00	KROK =	0
tel(1) =	3.15708E+01	ret(2) =	0.15708E+01
ret(4) =	0.15708E+01	ret(5) =	0.31416E+01
dret(1) =	0.0000E+00	dret(2) =	0.31416E+00
dret(4) =	0.0000E+00	dret(5) =	0.0000E+00
 time =	 0.2000E+00	KROK =	 20
tet(1) =	0.15708E+01	+ret(2) =	0.15708E+01
tet(2) =	0.15708E+01	+ret(5) =	0.31416E+01
dret(1) =	0.0000E+00	dret(2) =	0.0000E+00
dret(4) =	0.0000E+00	dret(5) =	0.0000E+00
 time =	 0.3500E+00	KROK =	 40
tet(1) =	0.15708E+01	+ret(2) =	0.15708E+01
tet(4) =	0.15708E+01	+ret(5) =	0.31416E+01
cret(1) =	0.0000E+00	cret(2) =	0.0000E+00
dret(4) =	0.0000E+00	dret(5) =	0.0000E+00
 time =	 0.5000E+00	KROK =	 60
tet(1) =	0.15708E+01	+ret(2) =	0.15708E+01
tet(4) =	0.15708E+01	+ret(5) =	0.31416E+01
cret(1) =	0.0000E+00	cret(2) =	0.0000E+00
dret(4) =	0.0000E+00	dret(5) =	0.0000E+00
 time =	 0.6500E+00	KROK =	 60
tet(1) =	0.15708E+01	+ret(2) =	0.15708E+01
tet(4) =	0.15708E+01	+ret(5) =	0.31416E+01
dret(1) =	0.0000E+00	dret(2) =	0.0000E+00
cret(4) =	0.0000E+00	cret(5) =	0.0000E+00
 time =	 0.8000E+00	KROK =	 100
tet(1) =	0.15708E+01	+ret(2) =	0.15708E+01
tet(4) =	0.15708E+01	+ret(5) =	0.31416E+01
dret(1) =	0.0000E+00	dret(2) =	0.0000E+00
cret(4) =	0.0000E+00	cret(5) =	0.0000E+00

Wspomniane ugodniejsze i ich polecenie:

```

time = 0.5000E+00      <R0K = 0
tet(1) = 0.15708E+01    tet(2) = 0.15708E+01    -tet(3) = 0.00062E+00
tet(4) = 0.15708E-01    tet(5) = 0.31416E+01    tet(6) = 0.00062E+00
dte+(1) = 0.00000E+00    dte(2) = 0.00000E+00    rtet(3) = 0.00000E+00
d'tet(4) = 0.00000E+00    d'tet(5) = 0.00000E+00    d'tet(6) = 0.00000E+00

time = 0.2600E+00      CxDK = 20
tet(1) = 0.15656E+01    tet(2) = 0.15709E+01    tet(3) = -0.76569E-05
tet(4) = 0.15656E+01    tet(5) = 0.31417E+01    tet(6) = 0.19070E-06
dte+(1) = -0.57176E-01   dte(2) = 0.12134E-03    rtet(3) = 0.26029E-04
d'tet(4) = -0.57848E-03   d'tet(5) = -0.10550E-02    d'tet(6) = 0.17248E-05

time = 0.4000E+00      KDK = 40
tet(1) = 0.15499E-01    tet(2) = 0.15711E+01    tet(3) = -0.90956E-05
tet(4) = 0.15706E+01    tet(5) = 0.31212E+01    tet(6) = 0.18537E-06
dte+(1) = -0.10463E+00   dte(2) = 0.12049E-02    rtet(3) = -0.34333E-04
d'tet(4) = -0.79246E-03   d'tet(5) = -0.20606E-02    d'tet(6) = 0.40841E-05

time = 0.6000E+00      KDK = 60
tet(1) = 0.15237E+01    tet(2) = 0.15714E+01    tet(3) = -0.14234E-04
tet(4) = 0.15704E+01    tet(5) = 0.31407E+01    tet(6) = 0.17572E-05
dte+(1) = -0.15737E-01   dte(2) = 0.15777E-02    rtet(3) = -0.10306E-04
d'tet(4) = -0.2765E-02   d'tet(5) = -0.29624E-02    d'tet(6) = 0.56361E-05

time = 0.8000E+00      KDK = 80
tet(1) = 0.14869E+01    tet(2) = 0.15717E+01    tet(3) = -0.27352E-05
tet(4) = 0.15701E+01    tet(5) = 0.31400E+01    tet(6) = 0.30998E-05
dte+(1) = -0.15102E+00   dte(2) = 0.12864E-02    rtet(3) = 0.62235E-04
d'tet(4) = -0.13652E-02   d'tet(5) = 0.37066E-02    d'tet(6) = 0.98906E-05

time = 0.1000E+00      KDK = 100
tet(1) = 0.14393E+01    tet(2) = 0.15720E+01    tet(3) = 0.49625E-04
tet(4) = 0.15697E+01    tet(5) = 0.31392E+01    tet(6) = 0.53568E-05
dte+(1) = -0.26371E+00   dte(2) = 0.58052E-03    rtet(3) = 0.19890E-03
d'tet(4) = -0.226092E-02   d'tet(5) = -0.47405E-02    d'tet(6) = 0.15305E-04

```

WSPÓŁZĘŚĆ LOGO NIE JEST PRZYJEMNA !

time = 0.0000E+00	KROK = 0				
tet(1) = 0.157085E+01	tet(2) = 0.157085E+01	tet(3) = 0.00000E+00	tet(4) = 0.157085E+01	tet(5) = 0.314159E+01	tet(6) = 0.00000E+00
tet(7) = 0.157085E+01	tet(8) = 0.314159E+01	tet(9) = 0.00000E+00	tet(10) = 0.157085E+01	tet(11) = 0.00000E+00	tet(12) = 0.00000E+00
ctet(1) = 0.00000E+00	ctet(2) = 0.00000E+00	ctet(3) = 0.00000E+00	ctet(4) = 0.00000E+00	ctet(5) = 0.00000E+00	ctet(6) = 0.00000E+00
dtet(1) = 0.00000E+00	dtet(2) = 0.00000E+00	dtet(3) = 0.00000E+00	dtet(4) = 0.00000E+00	dtet(5) = 0.00000E+00	dtet(6) = 0.00000E+00
 time = 0.2000E+00	<RK = 20				
tet(1) = 0.15660E+01	tet(2) = 0.15660E+01	tet(3) = -0.25526E-01	tet(4) = 0.15177E+01	tet(5) = 0.31282E-01	tet(6) = -0.12850E-01
ctet(1) = -0.47667E-01	ctet(2) = -0.10476E+00	ctet(3) = -0.13395E+00	ctet(4) = -0.53215E-00	ctet(5) = -0.13395E+00	ctet(6) = -0.17874E+00
dtet(1) = -0.53215E-00	dtet(2) = -0.10476E+00	dtet(3) = -0.13395E+00	dtet(4) = -0.47667E-01	dtet(5) = -0.13395E+00	dtet(6) = -0.17874E+00
 time = 0.4000E+00	KROK = 40				
tet(1) = 0.15517E+01	tet(2) = 0.15271E+01	tet(3) = -0.10244E+00	tet(4) = 0.13573E+01	tet(5) = 0.30980E+01	tet(6) = -0.11601E-01
ctet(1) = 0.96440E-01	ctet(2) = -0.23640E+00	ctet(3) = -0.5117F+00	ctet(4) = -0.10725E+01	ctet(5) = -0.26795E+00	ctet(6) = -0.25897E+00
dtet(1) = -0.10725E+01	dtet(2) = -0.23640E+00	dtet(3) = -0.5117F+00	dtet(4) = -0.96440E-01	dtet(5) = -0.26795E+00	dtet(6) = -0.25897E+00
 time = 0.6000E+00	KROK = 60				
tet(1) = 0.15376E+01	tet(2) = 0.14622E+01	tet(3) = -0.12503E+00	tet(4) = 0.10901E+01	tet(5) = 0.30212E+01	tet(6) = -0.11655E+00
ctet(1) = -0.14354E+00	ctet(2) = -0.42515E+00	ctet(3) = -0.76834E+00	ctet(4) = -0.10889E+01	ctet(5) = -0.79575E+00	ctet(6) = -0.52489E+00
dtet(1) = -0.10889E+01	dtet(2) = -0.42515E+00	dtet(3) = -0.76834E+00	dtet(4) = -0.14354E+00	dtet(5) = -0.79575E+00	dtet(6) = -0.52489E+00
 time = 0.8000E+00	KROK = 80				
tet(1) = 0.14749E+01	tet(2) = 0.13508E+01	tet(3) = -0.40924E+00	tet(4) = 0.72844E+00	tet(5) = 0.27286E+01	tet(6) = -0.20809E+00
ctet(1) = -0.18106E+00	ctet(2) = -0.70759E+00	ctet(3) = -0.10212E+01	ctet(4) = -0.20064E+01	ctet(5) = -0.2498E+00	ctet(6) = -0.52489E+00
dtet(1) = -0.20064E+01	dtet(2) = -0.70759E+00	dtet(3) = -0.10212E+01	dtet(4) = -0.18106E+00	dtet(5) = -0.2498E+00	dtet(6) = -0.52489E+00
 time = 0.1000E+01	KROK = 100				
tet(1) = 0.14556E+01	tet(2) = 0.11656E+01	tet(3) = -0.53610E+00	tet(4) = 0.29898E+00	tet(5) = 0.28137E+01	tet(6) = -0.32674E+00
ctet(1) = -0.2327E+00	ctet(2) = -0.11357E+01	ctet(3) = -0.12338E+01	ctet(4) = -0.22777E+01	ctet(5) = -0.63255E+00	ctet(6) = -0.66246E+00
dtet(1) = -0.22777E+01	dtet(2) = -0.11357E+01	dtet(3) = -0.12338E+01	dtet(4) = -0.2327E+00	dtet(5) = -0.63255E+00	dtet(6) = -0.66246E+00

2/II (c)

WSPOLIZZETTEN IN GOUDEN RECHT PREDICATE :

```

time = 0.0000E+00 KROK =
tet(1) = -0.799995E+01 tet(2) = -0.39250L+01 set(3) = -0.32333L+00
tet(4) = -0.14290E+01 tet(5) = -0.10267L-01 set(6) = -0.14830E+00
dret(1) = 2.06000E+05 dret(2) = 0.0000C+00 tet(7) = 0.36000E+01
dret(4) = 0.0000E+00 dret(5) = 3.0000E+00 set(8) = 0.2700C+00

```

WSPOLIZZETTEN IN GOUDEN RECHT PREDICATE :

```

tet(1) = 0.57900E+00 KROK =
tet(2) = 0.90900E-01 tet(3) = -0.39210F+00 set(3) = -0.57433E+00
tet(4) = -0.14290E+01 tet(5) = -0.10467E+01 tet(6) = -0.14720E+01
dret(1) = 0.00000E+00 dret(2) = 3.00000L+00 set(7) = 0.36000E+01
dret(4) = 0.0000E+00 dret(5) = 0.00000E+00 set(8) = 0.2700C+00

```

WSPOLIZZETTEN IN GOUDEN RECHT PREDICATE :

```

tet(1) = 0.57900E+00 KROK =
tet(2) = 0.90900E-01 tet(3) = -0.39250E+00 set(3) = -0.32333L+00
tet(4) = -0.14290E+01 tet(5) = -0.10467E+01 tet(6) = -0.14332E+01
tet(7) = 0.30120E+00 ret(2) = 0.76000E+00 set(7) = 0.36150E+01
dret(1) = 0.00000E+00 dret(5) = 0.00000E+00 dret(6) = 0.25803E+00

```

WSPOLIZZETTEN IN GOUDEN RECHT PREDICATE :

```

tet(1) = 0.57900E+00 KROK =
tet(2) = 0.90900E-01 tet(3) = -0.39250E+00 set(3) = -0.32333L+00
tet(4) = -0.14290E+01 tet(5) = -0.10467E+01 tet(6) = -0.14720E+01
tet(7) = 0.30120E+00 ret(2) = 0.76000E+00 set(7) = 0.36150E+01
dret(1) = 0.00000E+00 dret(5) = 0.00000E+00 dret(6) = 0.25803E+00

```

WSPOLIZZETTEN IN GOUDEN RECHT PREDICATE :

```

tet(1) = 0.57900E+00 KROK =
tet(2) = 0.90900E-01 tet(3) = -0.39250E+00 set(3) = -0.32333L+00
tet(4) = -0.14290E+01 tet(5) = -0.10467E+01 tet(6) = -0.14332E+01
tet(7) = 0.30120E+00 ret(2) = 0.76000E+00 set(7) = 0.36150E+01
dret(1) = 0.00000E+00 dret(5) = 0.00000E+00 dret(6) = 0.25803E+00

```

WSPOLIZZETTEN IN GOUDEN RECHT PREDICATE :

```

tet(1) = 0.57900E+00 KROK =

```

```

tet(2) = -0.10000E+01 tet(3) = 0.39250E+00 set(3) = -0.32333L+00
tet(4) = 2.44070E+1 tet(5) = -0.10467E+01 tet(6) = -0.14794E+01
dret(1) = 5.00000E+00 ret(2) = 0.00000E+00 set(7) = 0.36000E+01
dret(4) = 0.00000E+00 ret(5) = 0.00000E+00 set(8) = 0.25795E+00

```

2/V e)

współrzędne wogólnione i ich pochodne :

time =	0.0000E+00	KROK =	0		
tet(1) =	-0.9000E+01	tet(2) =	-0.39250E+00	tet(3) =	-0.52730E+00
tet(4) =	-0.14000E+01	tet(5) =	-0.10467E+01	tet(6) =	-0.14350E+01
ctet(1) =	0.0000E+00	dtet(2) =	0.00000E+00	dtet(3) =	0.00000E+00
dtet(4) =	0.0000E+00	ctet(5) =	0.00000E+00	ctet(6) =	0.00000E+00

współrzędne wogólnione i ich pochodne :

time =	0.2000E+00	KROK =	20		
tet(1) =	-0.85402E-01	tet(2) =	-0.44010E+00	tet(3) =	-0.48197E+00
tet(4) =	0.14104E+01	tet(5) =	-0.10363E+01	tet(6) =	-0.14725E+01
ctet(1) =	0.46708E-01	dtet(2) =	0.47351E+00	ctet(3) =	0.41060E+00
dtet(4) =	-0.10825E+00	dtet(5) =	0.10740E+00	ctet(6) =	0.12972E+00

współrzędne wogólnione i ich pochodne :

time =	0.4000E+00	KROK =	40		
tet(1) =	0.70436E+01	tet(2) =	-0.37945E+00	tet(3) =	-0.35576E+00
tet(4) =	-0.14444E+01	tet(5) =	-0.10055E+01	tet(6) =	-0.14352E+01
ctet(1) =	0.10578E+00	ctet(2) =	-0.19157E+00	ctet(3) =	0.95744E+00
ctet(4) =	-0.26374E+00	ctet(5) =	0.20440E+00	ctet(6) =	0.21742E+00

współrzędne wogólnione i ich pochodne :

time =	0.6000E+00	KROK =	60		
tet(1) =	0.4.159E+01	tet(2) =	-0.80339E+00	tet(3) =	-0.13614E+00
tet(4) =	-0.15216E+01	tet(5) =	0.75470E+00	tet(6) =	-0.13692E+01
ctet(1) =	0.19309E+00	ctet(2) =	-0.20534E+01	ctet(3) =	0.13405E+01
ctet(4) =	-0.56444E+00	ctet(5) =	0.30217E+00	ctet(6) =	0.38279E+00

współrzędne wogólnione i ich pochodne :

time =	0.8000E+00	KROK =	80		
tet(1) =	0.97741E+02	tet(2) =	-0.10947E+01	tet(3) =	-0.18007E+00
tet(4) =	-0.16548E+01	tet(5) =	-0.38441E+00	tet(6) =	-0.12503E+01
ctet(1) =	0.32351E+00	ctet(2) =	0.16122E+01	ctet(3) =	0.18547E+01
ctet(4) =	-0.64341E+00	ctet(5) =	0.37580E+00	ctet(6) =	0.50570E+00

współrzędne wogólnione i ich pochodne :

time =	0.10001E+01	KROK =	100		
tet(1) =	0.37746E+01	tet(2) =	-0.14415E+01	tet(3) =	-0.60574E+00
tet(4) =	-0.16633E+01	tet(5) =	-0.79674E+00	tet(6) =	-0.11656E+01
ctet(1) =	0.47442E+00	ctet(2) =	-0.18188E+01	ctet(3) =	0.23700E+00
ctet(4) =	-0.15759E+00	ctet(5) =	0.40752E+01	ctet(6) =	0.62642E+00

3 / 11 (4)

```

NSDOLR2.EPR 0.0000E+00 <PTK = 0
r1MC = 0.0000E+00 <PTK = 0
tet(1) = 0.5.900E+01 +i0E+01 = 3.354239E+00 tet(4) = 0.26164E+01
tet(4) = 0.45^0.5F C4 ret(5) = 0.10467E+01 +i0E+01
dte(1) = 0.00000E+00 ret(2) = 0.00500E+00 dte(7) = 0.00000E+00
dte(4) = 0.00000E+00 ret(5) = 0.00000E+00 dte(6) = 0.00000E+00

```

```

ASPECT-SCORE uncole-one 1-lb rochdale =
time = 0.2000E+00 KCK = 20
-e-+)= 0.01900E-01 tet(2) = 0.37250E+00 le-(7) = 0.26157E+01
= 0.45400E+01 tet(5) = 0.10457E+01 tet(6) = 0.2419E+01
d+et(+)= ) 0.0000E+00 d-eta(2) = 0.0000E+00 dtet(5) = 0.0000E+00
tet(7) = 0.0000E+00 d+et(6) = 0.1214E+01

```

```

      tet(1) = 0.00000E+00
      tet(2) = 0.39250E+00
      tet(3) = 0.76161E+00
      tet(4) = 0.10477E+01
      tet(5) = 0.14273E+01
      tet(6) = 0.18000E+01
      tet(7) = 0.21727E+01
      tet(8) = 0.25454E+01
      tet(9) = 0.29181E+01
      tet(10) = 0.32908E+01
      tet(11) = 0.36635E+01
      tet(12) = 0.40362E+01
      tet(13) = 0.44089E+01
      tet(14) = 0.47816E+01
      tet(15) = 0.51543E+01
      tet(16) = 0.55270E+01
      tet(17) = 0.58997E+01
      tet(18) = 0.62724E+01
      tet(19) = 0.66451E+01
      tet(20) = 0.70178E+01
      tet(21) = 0.73905E+01
      tet(22) = 0.77632E+01
      tet(23) = 0.81359E+01
      tet(24) = 0.85086E+01
      tet(25) = 0.88813E+01
      tet(26) = 0.92540E+01
      tet(27) = 0.96267E+01
      tet(28) = 0.99994E+01
      tet(29) = 0.10372E+02
      tet(30) = 0.10745E+02
      tet(31) = 0.11118E+02
      tet(32) = 0.11491E+02
      tet(33) = 0.11864E+02
      tet(34) = 0.12237E+02
      tet(35) = 0.12610E+02
      tet(36) = 0.12983E+02
      tet(37) = 0.13356E+02
      tet(38) = 0.13729E+02
      tet(39) = 0.14102E+02
      tet(40) = 0.14475E+02
      tet(41) = 0.14848E+02
      tet(42) = 0.15221E+02
      tet(43) = 0.15594E+02
      tet(44) = 0.15967E+02
      tet(45) = 0.16340E+02
      tet(46) = 0.16713E+02
      tet(47) = 0.17086E+02
      tet(48) = 0.17459E+02
      tet(49) = 0.17832E+02
      tet(50) = 0.18205E+02
      tet(51) = 0.18578E+02
      tet(52) = 0.18951E+02
      tet(53) = 0.19324E+02
      tet(54) = 0.19697E+02
      tet(55) = 0.20070E+02
      tet(56) = 0.20443E+02
      tet(57) = 0.20816E+02
      tet(58) = 0.21189E+02
      tet(59) = 0.21562E+02
      tet(60) = 0.21935E+02
      tet(61) = 0.22308E+02
      tet(62) = 0.22681E+02
      tet(63) = 0.23054E+02
      tet(64) = 0.23427E+02
      tet(65) = 0.23799E+02
      tet(66) = 0.24172E+02
      tet(67) = 0.24544E+02
      tet(68) = 0.24917E+02
      tet(69) = 0.25289E+02
      tet(70) = 0.25662E+02
      tet(71) = 0.26034E+02
      tet(72) = 0.26407E+02
      tet(73) = 0.26779E+02
      tet(74) = 0.27152E+02
      tet(75) = 0.27524E+02
      tet(76) = 0.27896E+02
      tet(77) = 0.28268E+02
      tet(78) = 0.28640E+02
      tet(79) = 0.29012E+02
      tet(80) = 0.29384E+02
      tet(81) = 0.29756E+02
      tet(82) = 0.30128E+02
      tet(83) = 0.30499E+02
      tet(84) = 0.30871E+02
      tet(85) = 0.31243E+02
      tet(86) = 0.31615E+02
      tet(87) = 0.31987E+02
      tet(88) = 0.32359E+02
      tet(89) = 0.32731E+02
      tet(90) = 0.33103E+02
      tet(91) = 0.33475E+02
      tet(92) = 0.33847E+02
      tet(93) = 0.34219E+02
      tet(94) = 0.34591E+02
      tet(95) = 0.34963E+02
      tet(96) = 0.35335E+02
      tet(97) = 0.35707E+02
      tet(98) = 0.36079E+02
      tet(99) = 0.36451E+02
      tet(100) = 0.36823E+02
      tet(101) = 0.37195E+02
      tet(102) = 0.37567E+02
      tet(103) = 0.37939E+02
      tet(104) = 0.38311E+02
      tet(105) = 0.38683E+02
      tet(106) = 0.39055E+02
      tet(107) = 0.39427E+02
      tet(108) = 0.39799E+02
      tet(109) = 0.40171E+02
      tet(110) = 0.40543E+02
      tet(111) = 0.40915E+02
      tet(112) = 0.41287E+02
      tet(113) = 0.41659E+02
      tet(114) = 0.42031E+02
      tet(115) = 0.42403E+02
      tet(116) = 0.42775E+02
      tet(117) = 0.43147E+02
      tet(118) = 0.43519E+02
      tet(119) = 0.43891E+02
      tet(120) = 0.44263E+02
      tet(121) = 0.44635E+02
      tet(122) = 0.45007E+02
      tet(123) = 0.45379E+02
      tet(124) = 0.45751E+02
      tet(125) = 0.46123E+02
      tet(126) = 0.46495E+02
      tet(127) = 0.46867E+02
      tet(128) = 0.47239E+02
      tet(129) = 0.47611E+02
      tet(130) = 0.47983E+02
      tet(131) = 0.48355E+02
      tet(132) = 0.48727E+02
      tet(133) = 0.49099E+02
      tet(134) = 0.49471E+02
      tet(135) = 0.49843E+02
      tet(136) = 0.50215E+02
      tet(137) = 0.50587E+02
      tet(138) = 0.50959E+02
      tet(139) = 0.51331E+02
      tet(140) = 0.51703E+02
      tet(141) = 0.52075E+02
      tet(142) = 0.52447E+02
      tet(143) = 0.52819E+02
      tet(144) = 0.53191E+02
      tet(145) = 0.53563E+02
      tet(146) = 0.53935E+02
      tet(147) = 0.54307E+02
      tet(148) = 0.54679E+02
      tet(149) = 0.55051E+02
      tet(150) = 0.55423E+02
      tet(151) = 0.55795E+02
      tet(152) = 0.56167E+02
      tet(153) = 0.56539E+02
      tet(154) = 0.56911E+02
      tet(155) = 0.57283E+02
      tet(156) = 0.57655E+02
      tet(157) = 0.58027E+02
      tet(158) = 0.58399E+02
      tet(159) = 0.58771E+02
      tet(160) = 0.59143E+02
      tet(161) = 0.59515E+02
      tet(162) = 0.59887E+02
      tet(163) = 0.60259E+02
      tet(164) = 0.60631E+02
      tet(165) = 0.61003E+02
      tet(166) = 0.61375E+02
      tet(167) = 0.61747E+02
      tet(168) = 0.62119E+02
      tet(169) = 0.62491E+02
      tet(170) = 0.62863E+02
      tet(171) = 0.63235E+02
      tet(172) = 0.63607E+02
      tet(173) = 0.63979E+02
      tet(174) = 0.64351E+02
      tet(175) = 0.64723E+02
      tet(176) = 0.65095E+02
      tet(177) = 0.65467E+02
      tet(178) = 0.65839E+02
      tet(179) = 0.66211E+02
      tet(180) = 0.66583E+02
      tet(181) = 0.66955E+02
      tet(182) = 0.67327E+02
      tet(183) = 0.67699E+02
      tet(184) = 0.68071E+02
      tet(185) = 0.68443E+02
      tet(186) = 0.68815E+02
      tet(187) = 0.69187E+02
      tet(188) = 0.69559E+02
      tet(189) = 0.69931E+02
      tet(190) = 0.70303E+02
      tet(191) = 0.70675E+02
      tet(192) = 0.71047E+02
      tet(193) = 0.71419E+02
      tet(194) = 0.71791E+02
      tet(195) = 0.72163E+02
      tet(196) = 0.72535E+02
      tet(197) = 0.72907E+02
      tet(198) = 0.73279E+02
      tet(199) = 0.73651E+02
      tet(200) = 0.74023E+02
      tet(201) = 0.74395E+02
      tet(202) = 0.74767E+02
      tet(203) = 0.75139E+02
      tet(204) = 0.75511E+02
      tet(205) = 0.75883E+02
      tet(206) = 0.76255E+02
      tet(207) = 0.76627E+02
      tet(208) = 0.77000E+02
      tet(209) = 0.77372E+02
      tet(210) = 0.77744E+02
      tet(211) = 0.78116E+02
      tet(212) = 0.78488E+02
      tet(213) = 0.78860E+02
      tet(214) = 0.79232E+02
      tet(215) = 0.79604E+02
      tet(216) = 0.80000E+02
      tet(217) = 0.80396E+02
      tet(218) = 0.80792E+02
      tet(219) = 0.81188E+02
      tet(220) = 0.81584E+02
      tet(221) = 0.81980E+02
      tet(222) = 0.82376E+02
      tet(223) = 0.82772E+02
      tet(224) = 0.83168E+02
      tet(225) = 0.83564E+02
      tet(226) = 0.83960E+02
      tet(227) = 0.84356E+02
      tet(228) = 0.84752E+02
      tet(229) = 0.85148E+02
      tet(230) = 0.85544E+02
      tet(231) = 0.85940E+02
      tet(232) = 0.86336E+02
      tet(233) = 0.86732E+02
      tet(234) = 0.87128E+02
      tet(235) = 0.87524E+02
      tet(236) = 0.87920E+02
      tet(237) = 0.88316E+02
      tet(238) = 0.88712E+02
      tet(239) = 0.89108E+02
      tet(240) = 0.89504E+02
      tet(241) = 0.89890E+02
      tet(242) = 0.90276E+02
      tet(243) = 0.90662E+02
      tet(244) = 0.91048E+02
      tet(245) = 0.91434E+02
      tet(246) = 0.91820E+02
      tet(247) = 0.92206E+02
      tet(248) = 0.92592E+02
      tet(249) = 0.92978E+02
      tet(250) = 0.93364E+02
      tet(251) = 0.93750E+02
      tet(252) = 0.94136E+02
      tet(253) = 0.94522E+02
      tet(254) = 0.94908E+02
      tet(255) = 0.95294E+02
      tet(256) = 0.95680E+02
      tet(257) = 0.96066E+02
      tet(258) = 0.96452E+02
      tet(259) = 0.96838E+02
      tet(260) = 0.97224E+02
      tet(261) = 0.97610E+02
      tet(262) = 0.97996E+02
      tet(263) = 0.98382E+02
      tet(264) = 0.98768E+02
      tet(265) = 0.99154E+02
      tet(266) = 0.99540E+02
      tet(267) = 0.99926E+02
      tet(268) = 0.10030E+03
      tet(269) = 0.10068E+03
      tet(270) = 0.10106E+03
      tet(271) = 0.10144E+03
      tet(272) = 0.10182E+03
      tet(273) = 0.10220E+03
      tet(274) = 0.10258E+03
      tet(275) = 0.10296E+03
      tet(276) = 0.10334E+03
      tet(277) = 0.10372E+03
      tet(278) = 0.10410E+03
      tet(279) = 0.10448E+03
      tet(280) = 0.10486E+03
      tet(281) = 0.10524E+03
      tet(282) = 0.10562E+03
      tet(283) = 0.10600E+03
      tet(284) = 0.10638E+03
      tet(285) = 0.10676E+03
      tet(286) = 0.10714E+03
      tet(287) = 0.10752E+03
      tet(288) = 0.10790E+03
      tet(289) = 0.10828E+03
      tet(290) = 0.10866E+03
      tet(291) = 0.10904E+03
      tet(292) = 0.10942E+03
      tet(293) = 0.10980E+03
      tet(294) = 0.11018E+03
      tet(295) = 0.11056E+03
      tet(296) = 0.11094E+03
      tet(297) = 0.11132E+03
      tet(298) = 0.11170E+03
      tet(299) = 0.11208E+03
      tet(300) = 0.11246E+03
      tet(301) = 0.11284E+03
      tet(302) = 0.11322E+03
      tet(303) = 0.11360E+03
      tet(304) = 0.11398E+03
      tet(305) = 0.11436E+03
      tet(306) = 0.11474E+03
      tet(307) = 0.11512E+03
      tet(308) = 0.11550E+03
      tet(309) = 0.11588E+03
      tet(310) = 0.11626E+03
      tet(311) = 0.11664E+03
      tet(312) = 0.11702E+03
      tet(313) = 0.11740E+03
      tet(314) = 0.11778E+03
      tet(315) = 0.11816E+03
      tet(316) = 0.11854E+03
      tet(317) = 0.11892E+03
      tet(318) = 0.11930E+03
      tet(319) = 0.11968E+03
      tet(320) = 0.12006E+03
      tet(321) = 0.12044E+03
      tet(322) = 0.12082E+03
      tet(323) = 0.12120E+03
      tet(324) = 0.12158E+03
      tet(325) = 0.12196E+03
      tet(326) = 0.12234E+03
      tet(327) = 0.12272E+03
      tet(328) = 0.12310E+03
      tet(329) = 0.12348E+03
      tet(330) = 0.12386E+03
      tet(331) = 0.12424E+03
      tet(332) = 0.12462E+03
      tet(333) = 0.12500E+03
      tet(334) = 0.12538E+03
      tet(335) = 0.12576E+03
      tet(336) = 0.12614E+03
      tet(337) = 0.12652E+03
      tet(338) = 0.12690E+03
      tet(339) = 0.12728E+03
      tet(340) = 0.12766E+03
      tet(341) = 0.12804E+03
      tet(342) = 0.12842E+03
      tet(343) = 0.12880E+03
      tet(344) = 0.12918E+03
      tet(345) = 0.12956E+03
      tet(346) = 0.12994E+03
      tet(347) = 0.13032E+03
      tet(348) = 0.13070E+03
      tet(349) = 0.13108E+03
      tet(350) = 0.13146E+03
      tet(351) = 0.13184E+03
      tet(352) = 0.13222E+03
      tet(353) = 0.13260E+03
      tet(354) = 0.13298E+03
      tet(355) = 0.13336E+03
      tet(356) = 0.13374E+03
      tet(357) = 0.13412E+03
      tet(358) = 0.13450E+03
      tet(359) = 0.13488E+03
      tet(360) = 0.13526E+03
      tet(361) = 0.13564E+03
      tet(362) = 0.13602E+03
      tet(363) = 0.13640E+03
      tet(364) = 0.13678E+03
      tet(365) = 0.13716E+03
      tet(366) = 0.13754E+03
      tet(367) = 0.13792E+03
      tet(368) = 0.13830E+03
      tet(369) = 0.13868E+03
      tet(370) = 0.13906E+03
      tet(371) = 0.13944E+03
      tet(372) = 0.13982E+03
      tet(373) = 0.14020E+03
      tet(374) = 0.14058E+03
      tet(375) = 0.14096E+03
      tet(376) = 0.14134E+03
      tet(377) = 0.14172E+03
      tet(378) = 0.14210E+03
      tet(379) = 0.14248E+03
      tet(380) = 0.14286E+03
      tet(381) = 0.14324E+03
      tet(382) = 0.14362E+03
      tet(383) = 0.14400E+03
      tet(384) = 0.14438E+03
      tet(385) = 0.14476E+03
      tet(386) = 0.14514E+03
      tet(387) = 0.14552E+03
      tet(388) = 0.14590E+03
      tet(389) = 0.14628E+03
      tet(390) = 0.14666E+03
      tet(391) = 0.14704E+03
      tet(392) = 0.14742E+03
      tet(393) = 0.14780E+03
      tet(394) = 0.14818E+03
      tet(395) = 0.14856E+03
      tet(396) = 0.14894E+03
      tet(397) = 0.14932E+03
      tet(398) = 0.14970E+03
      tet(399) = 0.15008E+03
      tet(400) = 0.15046E+03
      tet(401) = 0.15084E+03
      tet(402) = 0.15122E+03
      tet(403) = 0.15160E+03
      tet(404) = 0.15198E+03
      tet(405) = 0.15236E+03
      tet(406) = 0.15274E+03
      tet(407) = 0.15312E+03
      tet(408) = 0.15350E+03
      tet(409) = 0.15388E+03
      tet(410) = 0.15426E+03
      tet(411) = 0.15464E+03
      tet(412) = 0.15502E+03
      tet(413) = 0.15540E+03
      tet(414) = 0.15578E+03
      tet(415) = 0.15616E+03
      tet(416) = 0.15654E+03
      tet(417) = 0.15692E+03
      tet(418) = 0.15730E+03
      tet(419) = 0.15768E+03
      tet(420) = 0.15806E+03
      tet(421) = 0.15844E+03
      tet(422) = 0.15882E+03
      tet(423) = 0.15920E+03
      tet(424) = 0.15958E+03
      tet(425) = 0.16000E+03
      tet(426) = 0.16038E+03
      tet(427) = 0.16076E+03
      tet(428) = 0.16114E+03
      tet(429) = 0.16152E+03
      tet(430) = 0.16190E+03
      tet(431) = 0.16228E+03
      tet(432) = 0.16266E+03
      tet(433) = 0.16304E+03
      tet(434) = 0.16342E+03
      tet(435) = 0.16380E+03
      tet(436) = 0.16418E+03
      tet(437) = 0.16456E+03
      tet(438) = 0.16494E+03
      tet(439) = 0.16532E+03
      tet(440) = 0.16570E+03
      tet(441) = 0.16608E+03
      tet(442) = 0.16646E+03
      tet(443) = 0.16684E+03
      tet(444) = 0.16722E+03
      tet(445) = 0.16760E+03
      tet(446) = 0.16798E+03
      tet(447) = 0.16836E+03
      tet(448) = 0.16874E+03
      tet(449) = 0.16912E+03
      tet(450) = 0.16950E+03
      tet(451) = 0.16988E+03
      tet(452) = 0.17026E+03
      tet(453) = 0.17064E+03
      tet(454) = 0.17102E+03
      tet(455) = 0.17140E+03
      tet(456) = 0.17178E+03
      tet(457) = 0.17216E+03
      tet(458) = 0.17254E+03
      tet(459) = 0.17292E+03
      tet(460) = 0.17330E+03
      tet(461) = 0.17368E+03
      tet(462) = 0.17406E+03
      tet(463) = 0.17444E+03
      tet(464) = 0.17482E+03
      tet(465) = 0.17520E+03
      tet(466) = 0.17558E+03
      tet(467) = 0.17596E+03
      tet(468) = 0.17634E+03
      tet(469) = 0.17672E+03
      tet(470) = 0.17710E+03
      tet(471) = 0.17748E+03
      tet(472) = 0.17786E+03
      tet(473) = 0.17824E+03
      tet(474) = 0.17862E+03
      tet(475) = 0.17900E+03
      tet(476) = 0.17938E+03
      tet(477) = 0.17976E+03
      tet(478) = 0.18014E+03
      tet(479) = 0.18052E+03
      tet(480) = 0.18090E+03
      tet(481) = 0.18128E+03
      tet(482) = 0.18166E+03
      tet(483) = 0.18204E+03
      tet(484) = 0.18242E+03
      tet(485) = 0.18280E+03
      tet(486) = 0.18318E+03
      tet(487) = 0.18356E+03
      tet(488) = 0.18394E+03
      tet(489) = 0.18432E+03
      tet(490) = 0.18470E+03
      tet(491) = 0.18508E+03
      tet(492) = 0.18546E+03
      tet(493) = 0.18584E+03
      tet(494) = 0.18622E+03
      tet(495) = 0.18660E+03
      tet(496) = 0.18698E+03
      tet(497) = 0.18736E+03
      tet(498) = 0.18774E+03
      tet(499) = 0.18812E+03
      tet(500) = 0.18850E+03
      tet(501) = 0.18888E+03
      tet(502) = 0.18926E+03
      tet(503) = 0.18964E+03
      tet(504) = 0.19002E+03
      tet(505) = 0.19040E+03
      tet(506) = 0.19078E+03
      tet(507) = 0.19116E+03
      tet(508) = 0.19154E+03
      tet(509) = 0.19192E+03
      tet(510) = 0.19230E+03
      tet(511) = 0.19268E+03
      tet(512) = 0.19306E+03
      tet(513) = 0.19344E+03
      tet(514) = 0.19382E+03
      tet(515) = 0.19420E+03
      tet(516) = 0.19458E+03
      tet(517) = 0.19496E+03
      tet(518) = 0.19534E+03
      tet(519) = 0.19572E+03
      tet(520) = 0.19610E+03
      tet(521) = 0.19648E+03
      tet(522) = 0.19686E+03
      tet(523) = 0.19724E+03
      tet(524) = 0.19762E+03
      tet(525) = 0.19800E+03
      tet(526) = 0.19838E+03
      tet(527) = 0.19876E+03
      tet(528) = 0.19914E+03
      tet(529) = 0.19952E+03
      tet(530) = 0.19990E+03
      tet(531) = 0.20028E+03
      tet(532) = 0.20066E+03
      tet(533) = 0.20104E+03
      tet(534) = 0.20142E+03
      tet(535) = 0.20180E+03
      tet(536) = 0.20218E+03
      tet(537) = 0.20256E+03
      tet(538) = 0.20294E+03
      tet(539) = 0.20332E+03
      tet(540) = 0.20370E+03
      tet(541) = 0.20408E+03
      tet(542) = 0.20446E+03
      tet(543) = 0.20484E+03
      tet(544) = 0.20522E+03
      tet(545) = 0.20560E+03
      tet(546) = 0.20598E+03
      tet(547) = 0.20636E+03
      tet(548) = 0.20674E+03
      tet(549) = 0.20712E+03
      tet(550) = 0.20750E+03
      tet(551) = 0.20788E+03
      tet(552) = 0.20826E+03
      tet(553) = 0.20864E+03
      tet(554) = 0.20902E+03
      tet(555) = 0.20940E+03
      tet(556) = 0.20978E+03
      tet(557) = 0.21016E+03
      tet(558) = 0.21054E+03
      tet(559) = 0.21092E+03
      tet(560) = 0.21130E+03
      tet(561) = 0.21168E+03
      tet(562) = 0.21206E+03
      tet(563) = 0.21244E+03
      tet(564) = 0.21282E+03
      tet(565) = 0.21320E+03
      tet(566) = 0.21358E+03
      tet(567) = 0.21396E+03
      tet(568) = 0.21434E+03
      tet(569) = 0.21472E+03
      tet(570) = 0.21510E+03
      tet(571) = 0.21548E+03
      tet(572) = 0.21586E+03
      tet(573) = 0.21624E+03
      tet(574) = 0.21662E+03
      tet(575) = 0.21700E+03
      tet(576) = 0.21738E+03
      tet(577) = 0.21776E+03
      tet(578) = 0.21814E+03
      tet(579) = 0.21852E+03
      tet(580) = 0.21890E+03
      tet(581) = 0.21928E+03
      tet(582) = 0.21966E+03
      tet(583) = 0.22004E+03
      tet(584) = 0.22042E+03
      tet(585) = 0.22080E+03
      tet(586) = 0.22118E+03
      tet(587) = 0.22156E+03
      tet(588) = 0.22194E+03
      tet(589) = 0.22232E+03
      tet(590) = 0.22270E+03
      tet(591) = 0.22308E+03
      tet(592) = 0.22346E+03
      tet(593) = 0.22384E+03
      tet(594) = 0.
```

TABLE II
 THEORETICAL AND EXPERIMENTAL POLARIZATIONS
 FOR THE $\pi^+ p \rightarrow \pi^+ p$ SCATTERING AT 14.5 GEV/C
 IN THE REGION OF $\theta = 0^\circ$
 AND $\theta = 90^\circ$

WPPR.OUT

四

(+) $\overline{\Delta}/\epsilon$

and $\mu = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 - 4\alpha^2}}{1 - \alpha^2} \right)$. The solution of the differential equation (1) is

$$y(t) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 - 4\alpha^2}}{1 - \alpha^2} \right) t + C_1.$$

LONG 2.13M

丁
午

4/V (-)

wspolrzedne wejsciowe i ich parametry :

time =	0.0000E+00	KROK =	0
ter(1) =	-0.3050J+00	ter(2) =	-0.78506E+00
ter(4) =	-0.29700E+01	ter(5) =	-0.20935E+01
dter(1) =	0.30000E+00	dter(2) =	0.00000E+00
dter(4) =	0.00000E+00	dter(5) =	0.01000E+00

wspolrzedne edme regulowane i ich pochodne :

time =	0.1000E+00	KROK =	20
ter(1) =	-0.30477E+01	ter(2) =	0.81431E+00
ter(4) =	-0.29605E+01	ter(5) =	-0.20815E+01
der(1) =	0.73038E+01	der(2) =	-0.12707E+00
der(4) =	0.43745E+01	der(5) =	0.11777E+00

wspolrzedne ujemne i ich pochodne :

time =	0.4000E+00	KROK =	40
ter(1) =	-0.30245E+00	ter(2) =	-0.69952E+00
ter(4) =	-0.29333E+01	ter(5) =	-0.21452E+01
der(1) =	0.12717E+00	der(2) =	-0.55498E+00
der(4) =	0.17771E+00	der(5) =	0.12354E+00

wspolrzedne ujemne i ich pochodne :

time =	0.6000E+01	KROK =	60
ter(1) =	-0.29717E+01	ter(2) =	-0.63355E+01
ter(4) =	0.38219E+01	ter(5) =	-0.19871E+01
dter(1) =	0.19976E+00	dter(2) =	-0.27781E+00
dter(4) =	0.24246E+00	dter(5) =	0.38705E+00

wspolrzedne ujemne i ich pochodne :

time =	0.8000E+00	KROK =	80
ter(1) =	-0.29445E+01	ter(2) =	-0.12105E+01
ter(4) =	-0.28456E+01	ter(5) =	-0.19031E+01
dter(1) =	0.57570E+00	dter(2) =	-0.10110E+01
dter(4) =	0.23759E+00	dter(5) =	0.46081E+00

wspolrzedne ujemne i ich pochodne :

time =	0.1000E+01	KROK =	100
ter(1) =	0.58755E+01	ter(2) =	-0.15186E+01
ter(4) =	-0.23167E+01	ter(5) =	0.18026E+01
der(1) =	0.39417E+01	der(2) =	-0.17452E+01
der(4) =	0.19335E+01	der(5) =	0.70821E+00

(+) $\bar{\pi}/\pi$

由 $\phi_1 \circ \phi_2 = \phi_2 \circ \phi_1$ 及 $\phi_1 \circ \phi_1 = \text{id}_G$ 知 $\phi_2 \circ \phi_1 = \text{id}_H$ ，故 ϕ_1 是 G 到 H 的同态。又由 $\phi_1 \circ \phi_2 = \phi_2 \circ \phi_1$ 及 $\phi_2 \circ \phi_2 = \text{id}_G$ 知 $\phi_1 \circ \phi_2 = \text{id}_H$ ，故 ϕ_2 是 H 到 G 的同态。

故其子曰：「吾父之子，其名也。」

Let $\rho = \frac{1}{2}(\alpha + \beta)$. Then $\rho^2 = \frac{1}{4}(\alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2) = \frac{1}{4}(1 - 2\alpha\beta + 1) = 1 - \alpha\beta$. Since $\alpha\beta < 0$, we have $1 - \alpha\beta > 1$. Therefore, $\rho^2 > 1$, which contradicts the fact that $\rho \in [0, 1]$. Hence, $\alpha\beta \geq 0$.

故而
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k) = \int_a^b f(x) dx$

On the other hand, the number of CO_2 molecules per unit volume of air is given by the formula:

$$N = \frac{P}{RT} \times 6.02 \times 10^{23}$$

N-342. OUT-

WSPC 1 \equiv $\omega_2 \ln^{-1} \frac{\omega_2}{\omega_1} \cdot \hat{P}_1 \times \omega_1 \omega_2$
 $\eta_{\omega_1} = \frac{\eta_1}{\eta_2} \cdot \frac{\omega_2 \omega_1}{\omega_1 \omega_2} = \frac{\eta_1}{\eta_2}$. $P_1 K_2 = \frac{\eta_1}{\eta_2}$

تَرْكِيَّةٍ وَمُنْهَجٍ مُسْتَقِيمٍ وَمُؤْمِنٍ بِالْمُحْسَنِينَ وَمُنْهَاجٍ مُسْتَقِيمٍ وَمُؤْمِنٍ بِالْمُحْسَنِينَ

where $\rho = \rho_{\text{max}} = \sqrt{\frac{1}{2}(\lambda_1 + \lambda_2)} = \sqrt{\frac{1}{2}(E_1 - E_2)}$, $\theta = \theta_{\text{max}} = \arctan(\lambda_1/\lambda_2) = \pi/4$, $\phi = \phi_{\text{max}} = \pi/2$, $\psi = \psi_{\text{max}} = \pi/2$, $\alpha = \alpha_{\text{max}} = \pi/2$, $\beta = \beta_{\text{max}} = \pi/2$, $\gamma = \gamma_{\text{max}} = \pi/2$, $\delta = \delta_{\text{max}} = \pi/2$, $\epsilon = \epsilon_{\text{max}} = \pi/2$, $\zeta = \zeta_{\text{max}} = \pi/2$, $\eta = \eta_{\text{max}} = \pi/2$, $\kappa = \kappa_{\text{max}} = \pi/2$, $\lambda = \lambda_{\text{max}} = \pi/2$, $\mu = \mu_{\text{max}} = \pi/2$, $\nu = \nu_{\text{max}} = \pi/2$, $\omega = \omega_{\text{max}} = \pi/2$, $\rho' = \rho'_{\text{max}} = \sqrt{\frac{1}{2}(\lambda_1' + \lambda_2')} = \sqrt{\frac{1}{2}(E_1' - E_2')}$, $\theta' = \theta'_{\text{max}} = \arctan(\lambda_1'/\lambda_2') = \pi/4$, $\phi' = \phi'_{\text{max}} = \pi/2$, $\psi' = \psi'_{\text{max}} = \pi/2$, $\alpha' = \alpha'_{\text{max}} = \pi/2$, $\beta' = \beta'_{\text{max}} = \pi/2$, $\gamma' = \gamma'_{\text{max}} = \pi/2$, $\delta' = \delta'_{\text{max}} = \pi/2$, $\epsilon' = \epsilon'_{\text{max}} = \pi/2$, $\zeta' = \zeta'_{\text{max}} = \pi/2$, $\eta' = \eta'_{\text{max}} = \pi/2$, $\kappa' = \kappa'_{\text{max}} = \pi/2$, $\lambda' = \lambda'_{\text{max}} = \pi/2$, $\mu' = \mu'_{\text{max}} = \pi/2$, $\nu' = \nu'_{\text{max}} = \pi/2$, $\omega' = \omega'_{\text{max}} = \pi/2$.

For the case of $\alpha = \beta = 0$, we have $\eta_1 = \eta_2 = 0$. The system of equations (1)–(4) reduces to the following set of equations:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} &= 0, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} &= 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x} &= 0, \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= 0. \end{aligned}$$

At $\tau = 0$, $\rho = \rho_0$ and $\rho' = 0$. At $\tau = \infty$, $\rho = \rho_\infty$ and $\rho' = 0$. The boundary conditions at $\tau = 0$ and $\tau = \infty$ are given by Eqs. (1) and (2). The initial condition at $\tau = 0$ is given by Eq. (3).


After (4) \Rightarrow $-0.462815 + i0 = \frac{1}{2}e^{i\pi/2} - 0.5e^{-i\pi/2}$
 $\Rightarrow e^{-i\pi/2} = 0.5 - 0.462815i$
 $\Rightarrow e^{i\pi/2} = 0.5 + 0.462815i$

ANSWER: $\frac{1}{2} \pi \times 10^2 \times 4 \times 10^{-3} = 6.28 \times 10^{-2}$ m². OR $\pi r^2 = \mu \times 10^{-3}$ m².


With respect to the first point, it is clear that the α -helix is the most stable conformation.

卷之三

wykres funkcji $y=tet(1)[time]$




wykres funkcji $y=\text{tet}(2)[\text{time}]$




$\text{A}/\text{V} (-)$

wykres funkcji $y=\text{tet}(3)[\text{time}]$



$1/\sqrt{e}$ (-)


wykres funkcji y=tet(4)[time]



$\lambda / \Delta (-)$


34

wykres funkcji $y=\text{tet}(5)[\text{time}]$




$\lambda/\bar{\lambda} \rightarrow$

wykres funkcji $y=\text{tet}(6)[\text{time}]$




A/V (-)

wykres funkcji $y=\text{tet}(1)[\text{time}]$



A1 \checkmark (+)


wykres funkcji $y = \text{tet}(2)[\text{time}]$



39

(+) $\bar{V} \backslash V$


[Time [s]]




40

4/27 4:1

[S] TIME [s]




wykres funkcji $y = \text{tet}(5)[\text{time}]$



$\lambda/\sqrt{\lambda} (+)$

41

wykres funkcji $y=\text{tet}(6)[\text{time}]$



time = 0.0000E+00 KRLK = 0
parametry kinematyczne i dynamiczne

i=1	i=2	i=3	i=4	i=5	i=6
-----	-----	-----	-----	-----	-----

predkosc i nowe srodkow mas ogniw	val(i):				
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

predkosci katowe ogniw - vo(i):

0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

polozenie srodkow mas ogn. w - raxis(i):

0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	-0.21600E+00	0.30199E-07	0.63418E-07
-0.85000E-01	-0.11500E+00	0.26500E+00	0.94500E+00	0.14650E+01	0.20850E+01
0.26000F+00	0.13700F+01	0.22780F+01	0.22780E+01	0.22780E+01	0.22780E+01

time = 0.1000E+01 KRLK = 00

parametry kinematyczne i dynamiczne:

i=1	i=2	i=3	i=4	i=5	i=6
-----	-----	-----	-----	-----	-----

predkosc i nowe srodkow mas ogniw - val(i):					
0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00
0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00

predkosci katowe ogniw - vo(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000L+00	0.00000L+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000L+00	0.00000L+00

oznaczenia srodkow mas ogniw - raxis(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000L+00	0.00000L+00

time = 0.0000E+00 KRCR = 0

parametry kinematyczne i dynamiczne :

i=1	i=2	i=3	i=4	i=5	i=6
-----	-----	-----	-----	-----	-----

predkoscia iowe srodkow mas ogniw - val(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

predkosci kadowe ogniw - v0(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):

0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.000000F+00	0.00000F+00

polozie srodkow mas ogniw - r0as(i):

0.00000L+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.21000E+00	-0.30199E-07	0.63418E-07
0.95000E-01	-0.11500E+00	0.26500E+00	0.94500E+00	0.4650F-01	0.20850E+01
0.26000E+00	0.13700E+01	0.22860E+01	0.22780E+01	0.22780E+01	0.22780E+01

time = 0.2000E+00 KRCR = 20

parametry kinematyczne i dynamiczne :

i=1	i=2	i=3	i=4	i=5	i=6
-----	-----	-----	-----	-----	-----

predkoscia iowe srodkow mas ogniw - val(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

predkosci kadowe ogniw - v0(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.10000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000L+00	0.00000L+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000CF+00	0.2795E+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):

0.00000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.00000F+00	0.00000F+00	0.00000F+00
0.00000L+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

oznaczenie srodkow mas ogniw - r0as(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	-0.71000E+00	0.3019E-07	0.63418E-07
0.85000F-01	0.11500E+00	0.26500E+00	0.94500E+00	0.4650E-01	0.20850E+01
0.26000E+00	0.13700E+01	0.22860E+01	0.22780E+01	0.22780E+01	0.22780E+01

time = 0.4000E+00 KRCR = 40

parametry kinematyczne i dynamiczne :

i=1	i=2	i=3	i=4	i=5	i=6
-----	-----	-----	-----	-----	-----

predkoscia iowe srodkow mas ogniw - val(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000L+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000CF+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

predkosci kadowe ogniw - v0(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.25808E+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):

0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

oznaczenie srodkow mas ogniw - r0as(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.21000E+00	0.3019E-07	0.63418E-07
0.85000F-01	-0.11500E+00	0.26500E+00	0.94500E+00	0.4650E+01	0.20850E+01
0.26000E+00	0.13700E+01	0.22860E+01	0.22780E+01	0.22780E+01	0.22780E+01

44

time = 0.8000E+00 KROK = 40
 parametry kinematyczne i dynamiczne:
 =1 =2 =3 =4 =5 =6 GM
 predkosc i linowe srodkow mas ogniw - va(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 predkosc katowe ogniw vo(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.38473E+00
 przyspieszenia srodkow mas ogniw pa(i):
 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 polozenie srodkow mas ogniw r(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -0.21000E+00 0.30199E-07 0.63418E+07
 0.85000E+01 0.11500E+00 0.26500E+00 0.94500E+00 0.14650E+01 0.20850E+01
 0.26000E+00 0.13700E+01 0.22780E+01 0.72780E+01 0.22780E+01 0.22780E+01

time = 0.9000E+00 KROK = 80
 parametry kinematyczne i dynamiczne:
 =1 =2 =3 =4 =5 =6
 predkosc i linowe srodkow mas ogniw - va(i):
 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000L+00 0.00000L+00
 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000L+00 0.00000L+00
 predkosc katowe ogniw vo(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000F+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000L+00 0.00000L+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000L+00 0.50911L+00
 przyspieszenia srodkow mas ogniw pa(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000F+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000L+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000L+00 0.00000L+00
 polozenie srodkow mas ogniw r(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.30199E-07 0.63418E+07
 0.85000E+01 0.11500E+00 0.26500E+00 0.94500E+00 0.14650E+01 0.20850E+01
 0.26000E+00 0.13700E+01 0.22780E+01 0.72780E+01 0.22780E+01 0.22780E+01

time = 0.1000E+01 KROK = 100
 parametry kinematyczne i dynamiczne:
 =1 =2 =3 =4 =5 =6
 predkosc i linowe srodkow mas ogniw - va(i):
 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000L+00 0.00000L+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 predkosc katowe ogniw vo(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.63333E+00
 przyspieszenia srodkow mas ogniw pa(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 polozenie srodkow mas ogniw r(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -0.21000E+00 -0.30199E-07 0.63418L+07
 0.85000E+01 0.11500E+00 0.26500E+00 0.94500E+00 0.14650E+01 0.20850E+01
 0.26000E+00 0.13700E+01 0.22780E+01 0.72780E+01 0.22780E+01 0.22780E+01

time = 0.0000E+00 KRUK = 0
parametry kinematyczne i dynamiczne:
i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6
predkoscia linijowe srodkow mas ogniw va(i):
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

predkosci karowe ogniw vc(i):
0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000F+00
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

rozlozenie srodkow mas ogniw - rolas(i):
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -0.12000E+00 -0.30197E-07 0.63418E-07
0.85000E-01 -0.15000E+00 0.26500E-00 0.94500E+00 0.14450E+01 0.20850E+01
0.26000F+00 0.15700E+01 0.72960E+01 0.22780E+01 0.22780E+01 0.22780E+01

time = 0.2000E+00 KRUK = 20
parametry kinematyczne i dynamiczne:
i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6
predkoscia linijowe srodkow mas ogniw - va(i):
0.44123E-02 0.59640E-02 -0.3769E-01 -0.49011E-01 -0.75848E-01 -0.10869E+00
0.00000E+00 0.54732E-03 0.11758E-02 -0.49146E-02 0.7048E-03 0.78631E-03
0.00000F+00 0.15413E-03 -0.15377E-03 0.56202E-03 -0.102E-02 0.47E-02

predkosci katowe ogniw vo(i):
0.00000E+00 0.519E-01 0.519E-01 0.74276E-03 0.74276E-03 0.74276E-03
0.591E-01 0.00000E+00 -0.74276E-03 0.36452E-03 0.36452E-03 0.36452E-03
0.00000L-00 -0.74276E-03 0.00000E+00 0.51914E-01 0.36452E-03 0.36452E-03

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):
0.22027E-01 0.32266E-01 0.68665E-01 -0.24441E+00 -0.37823E+00 -0.54208E+00
0.00000E+00 0.38272E-02 0.62897E-02 -0.19018E-01 0.34439E-02 0.43350E-02
0.00000E+00 0.93245E-03 0.70393E-03 -0.30145E-02 0.5437E-02 0.72010E-02

rozlozenie srodkow mas ogniw - rolas(i):
0.44162E-03 0.59748E-03 -0.13768E-02 0.2491E-01 -0.76118E-02 -0.10843E-01
0.84999E-01 -0.15000E+00 0.26500E+00 0.94390E+00 0.14650E+01 0.20850E+01
0.26000E+00 0.37000E+01 0.22780E+01 0.72780E+01 0.22780E+01 0.22780E+01

time = 0.4000E+00 KRUK = 40
parametry kinematyczne i dynamiczne:
i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6
predkoscia linijowe srodkow mas ogniw - va(i):
0.87993E-02 0.11856E-01 -0.27543E-01 -0.77486E-01 0.15134E+00 0.21668E+00
0.18257E-03 0.4510E-02 0.21719E-02 -0.1041E-01 -0.17188E-00 0.5602E-02
0.00000E+00 0.13896E-03 -0.29300E-03 -0.12507E-02 -0.22406E-02 -0.32468E-02

predkosci katowe ogniw - vo(i):
0.00000E+00 0.10354E+00 0.10354E+00 0.16229E-02 0.16229E-02 0.16229E-02
0.10354E+00 0.00000E+00 0.15229E-01 0.69453E-03 0.10573E+00 0.10573E+00
0.00000E+00 0.16967E-02 0.00000E+00 0.10354E+00 0.69453E-03 0.69111E-03

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):
0.21951E-01 0.39515E-01 -0.68502E-01 -0.24237E+00 -0.37616E+00 0.53930E+00
0.45384E-03 0.79494E-02 0.70965E-02 -0.50615E-01 0.21763E-02 -0.15358E-02
0.00000E+00 0.14902E-02 -0.89937E-03 -0.39697E-02 -0.68774E-02 -0.49659E-02

rozlozenie srodkow mas ogniw - rolas(i):
0.17633E-02 0.23836E-02 -0.54772E-02 0.22780E+00 0.30370E-01 0.47252E-01
-0.84932E-01 -0.11498E+00 0.76497E-00 0.94044E+00 0.4647E+01 0.70846E+01
0.26000E+00 0.37000E+01 0.22780E+01 0.22780E+01 0.22780E+01 0.22780E+01

th

time = 0.6000E+00 KROK = 60
parametry kinematyczne i dynamiczne:
i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkosci liniowe srodkow mas ogniw val(i):
0.13150E-01 0.17609E-01 -0.41411E-01 -0.14509E+00 -0.22641E+00 -0.32443E+00
0.61313E-03 0.29067E-02 0.28114E-02 -0.34605E-01 0.54502E-02 0.10119E-01
0.00000E+00 0.58512E-03 0.50445E-03 -0.21953E-02 -0.38434E-02 -0.55683E-02

predkosci katowe ogniw - vo(i):
0.00000E+00 0.15487E+00 0.15487E+00 -0.27822E-02 0.27822E-02 0.27822E-02
0.15487E+00 0.00000E+00 0.27822E-02 0.95716E-03 0.15827E+00 0.15827E+00
0.00000E+00 -0.29377E-02 0.00000E+00 0.5487E+00 0.95716E-03 0.95716E-03

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):
0.21886E-01 0.51531E-01 -0.68555E-01 -0.23975E+00 -0.37386E+00 0.53622E+00
0.10124E-02 0.14549E-01 0.84462E-02 -0.53353E-01 -0.31696E-02 -0.12853E-01
0.00000E+00 0.24026E-02 -0.12188E-02 -0.55592E-02 -0.92852E-02 -0.13453E-01

polozenie srodkow mas ogniw - r0as(j):
0.39589E-02 0.53562E-02 -0.12043E-01 -0.25377E-00 0.68234E-01 -0.97110E-01
-0.84708E-01 -0.11488E+00 0.2641E+00 0.9349E+00 0.14634E+00 0.20827E+01
0.26000E+00 0.13700E+01 0.22860E+01 0.22780E+01 0.22780E+01 0.22780E+01

time = 0.8000E+00 KROK = 80
parametry kinematyczne i dynamiczne:
i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkosci liniowe srodkow mas ogniw - val(i):
-0.438E-01 0.23099E-0 0.55489E-01 -0.17141E+00 -0.30081E-00 -0.43094E+00
-0.14450E-02 0.52186E-02 0.29057E-02 -0.51776E-01 0.16885E-01 0.27707E-01
0.00000E+00 0.92227E-03 -0.79609E-02 -0.35277E-02 -0.60246E-02 -0.9727E-02

predkosci katowe ogniw - vo(i):
0.00000E+00 0.20586E+00 0.20586E+00 -0.43578E-02 0.43578E-02 0.43578E-02
0.20586E+00 0.31562E-03 0.43578E-02 0.32131E-03 0.21064E+00 0.21064E-00
0.00000E+00 0.46364E-02 -0.24791E-03 0.20586E+00 0.87936E-03 0.87455E-03

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):
0.21806E-01 0.68143E-0 0.68970E-0 -0.23656E+00 -0.37117E+00 0.53249E-00
0.178.5C-02 0.23636E-01 0.10323E-01 -0.57126E-0 -0.10503E-01 -0.27603E-01
0.00000E+00 0.36445E-02 -0.16733E-02 -0.77970E-02 -0.2669E-01 -0.18350E-01

polozenie srodkow mas ogniw - r0as(j):
0.709E-02 0.94965E-02 -0.28637E-01 -0.29732E+00 -0.12078E+00 -0.17217E+00
0.84710E-01 0.11461E+00 0.26409E+00 0.92443E+00 0.14600E-0 0.20779E+01
0.26000E+00 0.13700E-01 0.22780E+01 0.22780E-01 0.22780E+01 0.22780E+01

time = 0.1000E+01 KROK = 100
parametry kinematyczne i dynamiczne:
i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkosci liniowe srodkow mas ogniw - val(i):
0.2618E-01 0.28130E-0 0.69934E-01 -0.27594E-00 0.37401E-00 0.53557E+00
0.28023E-02 0.36312E-02 -0.22772E-02 -0.73651E-01 -0.34477E-01 -0.5785AE-01
0.00000E+00 0.3783E-02 -0.11982E-02 -0.53717E-02 -0.89896E-01 -0.303E-01

predkosci katowe ogniw - vo(i):
0.00000E+00 0.25645E+00 0.25645E-0 -0.64913E-02 0.64880E-02 0.64880E-02
0.25646E+00 0.68510E-03 -0.64913E-02 0.50065E-03 0.26282E+00 0.26282E+00
0.00000E+00 -0.69573E-02 -0.64681E-03 0.25645E+00 0.5201E-03 0.51620E-03

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):
0.2673E-01 0.89152E-01 -0.69921E-01 -0.23270E+00 -0.36768E+00 -0.57752E+00
0.27479E-02 0.35096E-01 0.12656E-01 -0.61813E-01 -0.19728E-01 0.46227E-01
0.00000E+00 0.51779E-02 -0.22635E-02 -0.10649E-01 -0.16976E-01 0.24576E-01

polozenie srodkow mas ogniw - r0as(j):
0.10927E-01 0.47841E-01 -0.34067E-01 0.34974E+00 -0.18833E+00 -0.26804E+00
-0.84295E-01 -0.11405E+00 0.26280E+00 0.91016E+00 0.14528E+01 0.20677E+01
0.26000E-00 0.13700E-01 0.22780E+01 0.22780E-01 0.22780E+01 0.22780E+01

time = 0.0000E+00 <RDK = 0

parametry kinematyczne i dynamiczne :

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkosc liniowe srodkow mas ogiw - va(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

predkosc katowe ogiw - vo(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

przyspieszenia srodkow mas ogiw - pa(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

pozyczenie srodkow mas ogiw w - rotas(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	-0.21000E+00	-0.30199E+07	0.63418E+07
-0.85000E-01	-0.11500L+00	0.26500L+00	0.45000E+00	0.46500E+01	0.20850F+01
0.26000F+00	0.13700F+01	0.27340F+01	0.22780E+00	0.22780E+00	0.22780E+00

time = 0.2000L+00 <RDK = 20

parametry kinematyczne i dynamiczne :

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predosc liniowe srodkow mas ogiw - va(i):

0.47373F-02	0.58706-02	-0.16416E-02	-0.52609E-01	-0.39331E-01	-0.16828E+00
0.00000L+00	0.48622E-01	0.1437E+00	0.17739E+00	0.15163E+00	0.14595E+00
0.00000E+00	0.13345E-01	-0.45795E-01	-0.26495E+00	-0.37743E+00	-0.49249E+00

predkosc katowe ogiw - vo(i):

0.00000E+00	-0.55732E-01	0.55732E-01	-0.24535E+00	0.24535E+00	-0.24535E+00
0.55734E-01	0.37441-00	0.24380L+00	0.21332E+00	0.18200E+00	0.17380E+00
0.00000E+00	0.49355E+01	-0.13518E-02	0.6915E-01	0.25289E+00	-0.12177E+00

przyspieszenia srodkow mas ogiw - pa(i):

0.237E-01	0.31767F-01	-0.80523E-01	-0.25823E+00	-0.28743E+00	-0.82804E+00
0.00000E+00	0.54502E+00	0.7780H+00	0.67608E+00	0.79589E+00	0.16695E+00
0.00000F+00	0.70750E-01	-0.23176E-01	0.2440E-01	-0.2225E-01	-0.25130E+00

pozyczenie srodkow mas ogiw w - rotas(i):

0.47373E-03	0.61792E-01	-0.15678E-02	0.21531E-00	0.54043E-02	-0.6826E-01
-0.84999E-01	0.10242E+00	0.27965F+00	0.95794E+01	0.4804E+01	0.21001F+00
0.26000E+00	0.13446E+01	0.21815E+01	0.22517E+01	0.22445E+01	0.22292E+01

time = 0.4000L+00 <RDK = 40

parametry kinematyczne i dynamiczne :

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkosc liniowe srodkow mas ogiw - va(i):

0.92085E-02	0.78863E-02	-0.42133E-01	-0.0256E+00	-0.12459E+00	-0.33759E+00
0.20340E-03	0.0830L+00	0.3134E+00	0.22863E+00	0.27528E+00	0.22556E+00
0.00000E+00	0.27174E-01	-0.10682E+00	-0.55092E+00	-0.70300E+00	-0.10421E+00

predkosc katowe ogiw - vo(i):

0.00000E+00	0.0832E+00	0.10784E+00	-0.48946E+00	0.54372E+00	0.53390E+00
0.10836E+00	0.3066E-02	-0.50299E+00	-0.51655E+00	0.39915E+00	0.37173E+00
0.00000E+00	0.11511E+00	-0.10661E-01	0.15829E+00	-0.49744E+00	-0.23189E+00

przyspieszenia srodkow mas ogiw - pa(i):

0.21498E+00	0.29063E-01	-0.10268E+00	-0.24126E+00	-0.28438E+00	0.80983E+00
0.47297E-03	0.3465E+00	0.93690E+00	0.72459E+00	0.83552E+00	0.70444E+00
0.00000E+00	0.82800E-01	0.29211F+00	-0.14698E+01	-0.19093E+01	-0.28221E+01

pozyczenie srodkow mas ogiw w - rotas(i):

0.187E-02	0.20541E-02	-0.130E-02	0.23091E-00	-0.24216E-01	0.67457E-01
-0.64774E-01	-0.4780H-01	0.323214E+00	0.9423E-00	0.12388E+01	0.21490E+01
0.30104E-01	0.37544E-01	0.224277E-01	0.157504E-00	0.21474E-01	0.20774E-01

64

time = 0.5000E+00 KROK = 50
parametry kinematyczne i dynamiczne:
i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkosci i ruchowe srodkow mas ogniw - val(i):
0.13281E-01 0.94383E-03 -0.88176E-01 -0.14296E+00 -0.20145E+00 -0.49405E+0
0.64651E-03 0.19116E+00 0.50324E+00 0.26860E+00 0.33235E+00 0.3870E+00
0.00000E+00 0.39768E-01 -0.20407E+00 -0.87084E+00 -0.11237E+01 -0.16905E+01

predkosci katowe ogniw - vo(i):
0.00000E+00 0.15606E+00 0.15240E+00 -0.74077E+00 0.82163E+00 0.89713E+00
0.15644E+00 0.10814E-01 -0.79562E+00 -0.78614E+00 0.69367E+00 0.59280E+0
0.00000E+00 0.26434E+00 -0.35310E-01 0.32787E+00 -0.70119E+00 -0.31298E+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):
0.19697E-01 0.19451E-01 -0.15248E+00 -0.22437E+00 0.29519E+00 -0.78294E+00
0.95023E-03 0.48795E+00 0.12097E+01 0.77570E+00 0.86138E+00 0.49773E+00
0.00000E+00 0.93852E-01 -0.41988E+00 -0.16852E+01 0.22538E+01 -0.33511E+0

położenie srodkow mas ogniw - r0ias(i):
0.41327E-02 0.31817E-02 -0.17176E-01 0.25572E+00 -0.56669E-01 0.15111E+0
0.34899E-01 0.65562E+01 0.40610E+00 0.0453F+01 0.15862E+01 0.2794E+01
0.24000E+00 0.1382E+00 0.27364E+01 0.20290E+0 0.17396E+0 0.18057E+01

time = 0.8000E+00 KROK = 80
parametry kinematyczne i dynamiczne:
i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkosci i ruchowe srodkow mas ogniw - val(i):
-0.17176E-01 -0.23208E-01 -0.16897E+00 -0.16199E+00 -0.28792E+00 -0.58717E+00
0.14455E-02 0.31267E+00 0.17852E+00 0.17752E+00 -0.25121E+00 -0.5784E+00
0.00000E+00 0.43177E-01 -0.37114E+00 -0.1214E+01 -0.16181E-01 -0.24135E+01

predkosci katowe ogniw - vo(i):
0.00000E+00 0.19971E+00 0.18405E+00 -0.98007E+00 0.11671E+01 0.13120E+01
-0.20161E+00 0.27613E+01 -0.11424E+01 0.10605E+01 0.11638E+01 0.085120E+00
0.00000E+00 0.42622E+00 0.52781E+0 0.61516E+00 -0.85074E+00 -0.27645E+0

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):
0.19551E-01 0.10341E-0 0.25656E+00 -0.23358E+00 -0.34190E+00 -0.74858E+0
0.63036E-02 0.72142E+00 0.16004L+0 0.78681E+00 0.70574E+00 0.27467E+01
0.00000E+00 0.83506E+0 0.6717E+00 -0.19715E+01 -0.27685E+0 -0.4071E+01

położenie srodkow mas ogniw - r0ias(i):
0.71700E-01 0.17367E-07 -0.47758E-0 -0.79470E+00 -0.0550E+00 0.26099E+0
0.14647E-01 0.18141E-01 0.32671E+00 0.10944E+01 0.11647E+01 0.21726E+0
2.0000E+00 0.3907E-0 0.21804E+0 0.18208E+0 0.15366E+0 0.13556E+01

time = 0.1000E+01 KROK = 00
parametry kinematyczne i dynamiczne:
i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkosci i ruchowe srodkow mas ogniw - val(i):
0.21114E-01 0.79474E-01 -0.30403E+00 0.14381E+00 0.36507E+00 -0.50392E+00
0.27501E-02 0.48868E+00 0.96827E+00 -0.21589E-01 -0.88169E-01 -0.2261E+01
0.00000E+00 0.14284E-01 -0.66193E+00 -0.15076E+01 0.21626E+01 -0.29985E+0

predkosci katowe ogniw - vo(i):
0.00000E+00 0.24298E+00 0.19327E+00 -0.11634E+01 0.15133E+01 0.19796E+0
0.25050E+00 0.60936E+01 -0.15625E+01 -0.13279E+01 0.17165E+01 0.11480E+01
0.00000E+00 -0.67120E+00 -0.15937E+00 0.10608E+01 -0.90918E+00 -0.27141E+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):
0.23272E-01 -0.94059E-01 -0.46544E+00 -0.30979E+00 -0.44085E+00 -0.66455E+00
0.29721E-02 0.10798E+01 0.20973E+01 0.74517E+00 0.49924E+00 -0.10252E+0
0.00000E+00 0.14862E-02 -0.1423E+01 -0.22684E+0 -0.33801E+01 -0.44855E+01

położenie srodkow mas ogniw - r0ias(i):
0.10978E-01 -0.82297E-02 -0.90964E-01 -0.31803E+00 -0.17133E+00 0.37438E+00
-0.84288E-01 0.63184E-01 0.69838E+00 0.1149E+01 0.16696E+01 0.20323E+01
0.26000E+00 0.13973E+01 0.20798E+01 0.15473E+01 0.13087E+01 0.84866E+0

time = 0.0000E+00 KROK = 0

parametry kinematyczne i dynamiczne

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkosc liniowe srodkow mas ogniw			val(i)=		
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E-00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

predkosc katowe ogniw - vo(1):

0.00000F+00	0.00000E-00	0.00000E-00	0.00000L+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(1):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00

położenie srodkow mas ogniw - rotas(1):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	-0.21000E+00	-1.30199E-07	0.53418E-01
-0.85000E-01	0.11500E+00	0.26500E+00	0.4500E+00	0.14650E+01	0.20850E+01
0.46000E+00	0.13700E+00	0.28600E+01	0.77780E+01	0.22780E+01	0.32780E+01

time = 0.2000E+01 KROK = 20

parametry kinematyczne i dynamiczne

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkosc liniowe srodkow mas ogniw			val(i)=		
0.00000E+00	0.00000L+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000L+00
0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00
0.00000E+00	0.00000L+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

predkosc katowe ogniw - vo(1):

0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000F+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(1):

0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000L+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000F+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00

położenie srodkow mas ogniw - rotas(1):

0.20000E+00	0.00000E+00	0.00000L+00	0.21000E+00	-1.30199E-07	0.63418E-01
-0.85000E-01	0.11500E+00	0.26500E+00	0.4500E+00	0.14650E+01	0.20850E+01
0.46000E+00	0.13700E+00	0.28600E+01	0.77780E+01	0.22780E+01	0.32780E+01

time = 0.4000E+01 KROK = 40

parametry kinematyczne i dynamiczne

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkosc liniowe srodkow mas ogniw			val(i)=		
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

predkosc katowe ogniw - vo(1):

0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	-0.2646E+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(1):

0.00000E+00	0.00000L+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

położenie srodkow mas ogniw - rotas(1):

0.40000E+00	0.00000E+00	0.00000L+00	0.21000E+00	-1.30199E-07	0.63418E-01
-0.85000E-01	0.11500E+00	0.26500E+00	0.4500E+00	0.14650E+01	0.20850E+01
0.46000E+00	0.13700E+00	0.28600E+01	0.77780E+01	0.22780E+01	0.32780E+01

* time = 0.0000E+00 KROK = 60
 parametry kinematyczne i dynamiczne:
 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6 VG
 predkosci linijowe srodkow mas ogiew
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 predkosci katowe ogiew vo(i).
 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000F+00
 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000F+00 -0.39941E+00
 przyspieszenia srodkow mas ogiew pa(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 położenie srodkow mas ogiew - rias(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -0.21600F+00 -0.30199F+07 0.63418E+00
 0.85000E+01 0.15000E+00 0.76500E+00 0.94500E+00 0.14650E+01 0.20850E+01
 0.24000E+00 0.13700E+01 0.22780E+01 0.22780E+01 0.22780E+01 0.22780E+01
 * time = 0.8000E+00 KROK = 30
 parametry kinematyczne i dynamiczne:
 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6
 predkosci linijowe srodkow mas ogiew vo(i).
 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000F+00
 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000F+00
 predkosci katowe ogiew vo(i).
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000F+00
 przyspieszenia srodkow mas ogiew pa(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 położenie srodkow mas ogiew - rias(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.21600E+00 0.30199E+07 0.63418E+00
 0.85000E+01 0.15000E+00 0.76500E+00 0.94500E+00 0.14650E+01 0.20850E+01
 0.24000E+00 0.13700E+01 0.22780E+01 0.22780E+01 0.22780E+01 0.22780E+01
 * time = 0.1200E+01 KROK = 100
 parametry kinematyczne i dynamiczne:
 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6
 predkosci linijowe srodkow mas ogiew vo(i).
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 predkosci katowe ogiew vo(i).
 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 -0.67410E+00
 przyspieszenia srodkow mas ogiew pa(i):
 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000F+00
 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000F+00
 położenie srodkow mas ogiew - rias(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -0.21600E+00 -0.30199E+07 0.63418E+00
 -0.85000E+01 -0.11500E+00 0.26500E+00 0.94500E+00 0.14650E+01 0.20850E+01
 0.24000E+00 0.13700E+01 0.22780E+01 0.22780E+01 0.22780E+01 0.22780E+01

parametry kinematyczne i dynamiczne :

Figure 10. The effect of the number of hidden neurons on the performance of the proposed model.

predkosc_liniowa_srodkow_masychnik + vek(1);
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

prędkości kątowe mimoż. $\Delta\theta(t)$

0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

przyspieszenia srodow mas ogn w pa i's

0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E-00 0.00000E+00
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000F-00 0.00000E-00 0.00000E+00

polymers & synchrotron macromolecular imaging - as (1) is

00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	6.2000E+00	0.30199E-17	0.63418E-01
0.850E-01	0.11500E+00	0.24500E+00	0.94500E+00	0.4650E+01	0.20850E+01
0.24000E-00	0.13700E+01	0.2860E+01	0.22780E+01	0.22780E+01	0.22780E+01

time = 0.2000100 KICK = 20

parametry kinematyczne i dynamiczne

i = 1 i = 2 i = 3 i = 4 i = 5 i = 6

```

    prenkosv   r'c'we s'ndkow ras'ng iu - v. (1):
-0.44349E+02 -0.60005E-12 0.13844E 0 0.49350E-01 0.76212E-01 0.10921E+00
0.00000E+00 -0.51214E-03 -0.12373E J2 0.95360E-02 0.16607E-02 -0.16443E-01
0.00000E+00 0.14421E-03 0.12507E-03 0.51870E-03 0.95944E-03 0.13905E-02

```

predkosci katowe ogniw - v0,v1,v2

```

0.00000E+00 -C.52176E-01 -0.52176E-01 .69531E-03 -.69531E-03 -0.69531E-03
-C.52176E-01 0.00000E+00 0.69531E-01 -0.37848E-03 0.53231E-01 0.53231E-01
0.00000E+00 0.72134E-03 0.00000F+00 -C.5776E-01 -0.37848F-03 -0.37655E-0

```

przyp. eszeria środków maz. ogranicz. - $\mu_A(x)$

```

-0.22713E-01  0 77555E 0. 0.89255E 01 0.24740E-01 0.38208E+00 0.3444E+00
0.00000E+00 -0 14582F-02 0.57830F 0. 0.46244F 0. 0.77054E 0. -0.18079E-02
0.00000L+00 -0.55746E-03 0.38497E-03 0.13867F-02 0.11877E-02 0.65034F-02

```

Over e sprookjes ogen wijsen welke class(i):

-0.4310E+03 -0.5994E+03 0.13814E-05 -0.20507E+00 0.7369E-17 0.0869E-0
0.3455E-01 -0.11500E+00 0.26500E+00 0.94608E+00 0.14650E+0 0.20850E+0
0.26000E+00 0.3700E-01 0.21840E+01 0.22780E+01 0.22780E+01 0.22780E+01

$\text{L1 me} = 40000 \text{E}+00 \quad \text{R0k} = 40$

parametry & нематографе гуманістичні

Figure 10. The effect of the number of hidden neurons on the performance of the proposed model.

predkosc1 , i n owe srodkow mas og tw - val(1);
-0.88915E-02 -0.20697E-01 -0.27630E-01 -0.99222E-01 -0.15274E+00 -0.21887E+00
0.18576E-03 -0.66029E-03 -0.26597E-02 -0.17831E-01 -0.54712E-02 -0.68808E-02
0.00000E+00 0.25724E-03 0.22453E-03 0.90860E-03 0.17252E-02 0.25006E-01

predkoscia kawowe na w - v_0(x)

przyspieszenia środków mas ogniw pa(i);

```

-0.22273E-01 0 20075E-01 0 69494E-01 0 24946E-00 0 38407E+00 0 55009E+00
0 46697E-03 28000E-02 0 49602E-02 0 46544E-01 -0.11103E-01 0.15537E-01
0.00000E-00 0 22184E-04 0 39.35E-02 0.14087E-02 0.30067E-02 0 43580E-02

```

polozien e strutturato ma oggi non lo è più.

-0.177E-07 -0.2 0.74052E-07 0.3575E-17 0.19022E-07 0.3040E-06 0.13E-06
 0.8498E-01 -0.11497E+07 0.56494E+06 0.249E+00 0.4347E-01 0.20845E+01
 0.26060E+01 0.7E-06 0.22861E-07 0.17781E-01 0.22730E-07 0.22730E+00

time = 0.6000E+00 KROK = 60
 parametry kinematyczne dynamiczne:
 i=1 j=2 i=3 i=4 i=5 i=6
 predkosci linijowe srodkow mas ogniw - vax :
 0.13362E-01 -0.18192E-01 0.41397E-01 0.14985E+00 0.22942E+00 0.32871E+00
 0.62960E-03 -0.22828E-03 -0.44348E-02 0.23552E-01 -0.13565E-01 -0.18336E-01
 0.00000E+00 0.30609E-03 0.27167E-03 0.0353E-02 0.20920E-02 0.30326E-02

EG

predkosci katowe ogniw - vao(i):
 0.00000E+00 -0.15737E+00 -0.15737E+00 0.15171E-02 -0.15171E-02 -0.15171E-02
 -0.15737E+00 0.00000E+00 0.15171E-02 0.12760E-02 0.16034E+00 0.16034E+00
 0.00000E+00 0.15274E-02 0.00000F+00 0.15737E+00 -0.12760E-02 -0.12693E-02

przyspieszenia srodkow mas ogniw - da(i):
 -0.22200E-01 -0.73301E-02 0.69765E-01 0.75205E+00 0.38596E+00 0.55235E+00
 0.10582E-02 0.97144E-02 -0.35574E-02 0.43467E-01 0.16812E-01 0.26835E-01
 0.00000E+00 0.10133E-02 0.65277E-04 -0.24796E-03 0.50144E-07 0.72680E-01

polozenie srodkow mas ogniw - rias(i):
 -0.40006E-02 -0.54126E-02 0.2475E-01 0.16529E+00 0.64995E-01 0.9834E-01
 -0.84906E-01 0.497E+00 0.27447E+00 0.95784E-00 0.14634E+01 0.20821E+01
 0.36000E+00 0.13700E-01 0.22560E-01 0.22780E+01 0.22780E+01 0.21779E+01

time = 0.8000E+00 KROK = 80
 parametry kinematyczne dynamiczne:
 i=1 j=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkosci linijowe srodkow mas ogniw - vax :
 -0.17822E-01 -0.24316E-01 0.55095E-01 0.20137E+00 0.30590E+00 0.43816E+00
 -0.14900E-01 0.01300E-02 0.67772E-02 0.25379E-01 -0.29331E-01 0.30461E-01
 0.00000F+00 0.25777E-03 0.54025E-02 0.16194E-03 0.18036E-02 0.16812E-02

predkosci katowe ogniw - vao(i):
 0.00000E+00 -0.704E-02 -0.704E-02 0.13447E-02 -0.13476E-02 -0.13476E-02
 0.21041E-00 0.30000E+00 0.13447E-02 0.19652E-02 0.21411E+00 0.21411E+00
 0.00000F+00 0.2874E-02 0.00000F+00 -0.704E-02 -0.19631E-02 -0.19631E-02

przyspieszenia srodkow mas ogniw - da(i):
 -0.22207E-01 -0.10895E-01 0.70223E-01 0.2552E+00 0.18754E+00 0.35383E-01
 0.18735E-02 0.14498E-01 0.15676E-02 0.33913E-01 0.24886E-01 0.42762E-01
 0.00000F+00 0.24350E-01 -0.39788E-03 0.25817E-02 -0.30440E-02 -0.44174E-02

polozenie srodkow mas ogniw - rias(i):
 -0.1115E-02 -0.96323E-02 0.22296E-01 -0.3011E-00 0.12271E+00 0.7467E+00
 0.87701E-01 0.11460E-00 0.26407E-01 0.95727E-00 0.14599E+01 0.20777E+01
 0.26000F+00 0.13700E+01 0.72860E+00 0.22780E+01 0.22780E+01 0.22780E+01

time = 0.1000E+00 KROK = 100
 parametry kinematyczne dynamiczne:
 i=1 j=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkosci linijowe srodkow mas ogniw - vax :
 0.22222E-01 -0.30293E-01 0.68754E-01 0.25378E+00 0.38154E+00 0.5468E+00
 0.29339E-01 0.37268E-02 -0.97450E-02 0.2690E-01 -0.51356E-01 0.7494E-01
 0.00000E+00 -0.6443E-04 0.00366E-02 -0.48173E-04 0.79918E-03 0.11612E-01

predkosci katowe ogniw - vao(i):
 0.00000E+00 -0.26371E+00 -0.26371E+00 0.28576E-03 -0.29264E-03 -0.29419E-01
 0.26371E+00 0.27310E-03 0.57971E-03 -0.28773E-02 -0.26795E+00 -0.26795E+00
 0.00000F+00 0.38082E-03 -0.27705E-03 -0.26371E+00 -0.28766E-02 -0.28628E-02

przyspieszenia srodkow mas ogniw - da(i):
 -0.22012E-01 0.34892E-01 0.71089E-01 0.25854E+00 0.38845E+00 0.55389E+00
 0.29724E-02 0.32193E-01 0.97461E-03 0.32777E-01 -0.35338E-01 -0.63292E-01
 0.00000E+00 0.43201E-02 -0.99191E-03 0.56580E-02 0.76743E-02 0.1123E-01

polozenie srodkow mas ogniw - rias(i):
 -0.11125E-01 -0.15052E-01 0.34685E-01 -0.84504E-01 0.19175E+00 0.27270E+00
 0.84269E-01 0.14012E+00 0.26272E+00 0.96436E+00 0.14524E+01 0.20671E+01
 0.26000F+00 0.13700E+01 0.22860E+01 0.22780E+01 0.22780E+01 0.22780E+01

time = 0 0000E+00 <ROK = 0
 parametry kinematyczne dynamiczne:
 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6
 predkosci liniowe srodkow mas ogniw - va(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 predkosci katowe ogniw - vo(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):
 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000L+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000L+00 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000F+00
 porozczenie srodkow mas ogniw - rbias(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.21000E+00 0.30199E+07 0.63418E+07
 0.85000E+01 -0.11500F+00 0.76500F+00 0.94500E+00 0.4650E+01 0.20850E+01
 0.26000E+01 0.37000E+01 0.72860F+01 0.22800E+01 0.22780E+01 0.22780E+01
 time = 0 2000E+00 <ROK = 20
 parametry kinematyczne i dynamiczne:
 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6
 predkosci liniowe srodkow mas ogniw - va(i):
 0.40517E-02 -0.47667E-01 0.4489E-01 0.5178E-01 0.44546E-01 0.1698E+00
 0.00000E+00 0.7459F+00 0.72304F+00 0.27307E+00 0.9091E+00 0.9120E+00
 0.00000E+00 0.20188E+00 -0.69063E-01 -0.4250E+00 -0.50260E+00 -0.71687E+00
 predkosci katowe ogniw - vo(i):
 0.00000E+00 -0.47667E-01 -0.47667E-01 -0.36206E+00 0.3349E+00 0.35647E+00
 0.47667E-01 -0.4889E+01 0.56004E+00 -0.53043E+00 -0.16242E+00 -0.15775E+00
 0.00000E+00 0.04745E+00 0.7053E-02 -0.28475E+00 -0.53524E+00 0.56430E+00
 przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):
 0.20466E+01 0.2120E+01 0.7315E-01 0.2674E+00 0.22674E+00 0.79159E+00
 0.00000L+00 0.40517E+01 0.1456E+01 0.1155E+01 0.10237E+01 0.9741E+00
 0.00000E+00 0.1041F+00 -0.35407E+00 0.26555E+00 0.25755E+00 0.36739E+01
 porozczenie srodkow mas ogniw - rbias(i):
 0.40358E+03 -0.5140E+02 0.13637E+02 0.20572E+00 0.43674E+02 0.15573E+01
 -0.4949E+01 -0.1077E+01 0.28707E+00 0.95694E+00 0.14846E+01 0.1041F+01
 0.26000E+00 0.15720E+00 0.22793E+01 0.22239E+01 0.22283E+01 0.22066E+01
 time = 0.4000E+00 <ROK = 40
 parametry kinematyczne i dynamiczne:
 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6
 predkosci liniowe srodkow mas ogniw - va(i):
 -0.81959E-02 0.48310E-02 0.43390E-01 0.15247E+00 0.10275E+00 0.31522E+00
 0.15691E-03 0.16987E+00 0.47246E+00 0.34547E+00 0.30663E+00 0.23874E+00
 0.00000E+00 0.39905E-01 0.17115E+00 -0.88613E+00 -0.10727E+01 -0.14609E+01
 predkosci katowe ogniw - vo(i):
 0.00000E+00 -0.96348E-01 -0.95416E-01 -0.75077E+00 0.69302E+00 0.10255E+00
 -0.96440E-01 0.42120E-02 0.74752E+00 -0.10734E+01 0.20275E+00 -0.16674E+00
 0.00000E+00 -0.23640E+00 0.14044E+01 0.65096E-01 -0.10971E+01 -0.13561E+01
 przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):
 -0.20785E-01 0.44247E+02 0.1559E+00 0.39167E+00 0.26905E+00 0.80052E+00
 0.39920E-07 0.56198E+00 0.14738E+01 0.11280E+01 0.10254E+01 0.83945E+00
 0.00000E+00 0.3469E+00 -0.47854E+00 0.2396E+01 -0.29548E+01 -0.40403E+01
 porozczenie srodkow mas ogniw - rbias(i):
 -0.6770E+02 0.6040E+02 0.3815E+02 0.18565E+00 0.13779E+00 0.62984E+01
 0.54784E+01 0.83185E+01 0.35594E+00 0.3251E+01 0.15361E+01 0.21193E+01
 0.26000E+00 0.13781E+01 0.23656E+01 0.1050E+01 0.20724E+01 0.7894E+01

55

time = 0.000000 : i' = 60
 parametry kinematyczne i dynamiczne
 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkosc 1. zwie srodkow mas ogniw val(i)						
0.2190E-01	0.80820E-02	0.10193E+00	0.32319E+00	0.18168E+00	0.42246E+00	
0.57732E-03	0.30923E+00	0.76400E+00	0.29445E+00	0.21506E+00	0.34267E-01	
0.00000E+00	0.51807E-01	-0.35326E+00	-0.13561E+01	-0.17429E+01	-0.22333E+01	

predkosci katowe ogniw vo(i):
 0.00000E+00 -0.14269E+00 -0.35339E+00 -0.1208E+01 0.97762E+00 0.91758E+00
 0.14354E+00 -0.15560E-01 -0.1935E+01 -0.15412E+01 0.3222E-01 0.13987E+00
 0.00000E+00 0.42515E+00 0.47672E+01 0.43187E+00 0.16647E+01 -0.20555E+01

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):
 -0.18294E-01 0.72392E-01 0.18838E+00 0.51005E+00 0.28865E+00 0.67486E+00
 0.79785E-03 0.84211E+00 0.19457E+01 0.10362E+01 0.85445E+00 0.47235E+00
 0.00000E+00 0.14839E+00 0.76123E+00 -0.26478E+01 -0.35596E+01 -0.46595E+01

polozenie srodkow mas ogniw - rias(i):
 0.36737E-02 -0.15930E-02 0.20719E-01 0.13909E+00 0.46953E-01 0.3849E+00
 -0.84921E-01 -0.36823E-01 0.4789E+00 0.10979E+01 0.15937E+01 0.21823E+01
 0.26000E+00 0.13875E+01 0.22056E+00 0.18809E-01 0.17923E-01 0.16202E+01

time = 0.8000E+00 KRF = 80
 parametry kinematyczne i dynamiczne
 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

= predkosc liniowa srodkow mas ogniw val(i)						
0.346E-01	0.47594E-01	0.20295E+00	0.51771E+00	0.25877E+00	0.34929E+00	
0.1670E-02	0.51905E-06	0.19802E+01	-0.86617E-02	-0.29420E+00	0.61051E+00	
0.00000E+00	0.28467E-01	-0.68705E+00	0.6987E+01	-0.23481E+01	-0.29736E+01	

predkosci katowe ogniw - vo(i):
 0.00000E+00 0.17670E+00 0.14377E+00 -0.2661E+01 0.82944E+00 0.67412E+00
 0.13276E+00 -0.39508E+01 -0.7288E+01 -0.18999E+01 0.67642E+00 0.32419E+00
 0.00000E+00 0.70597E+00 0.10650E+00 0.1926E+00 0.27274E+01 -0.26487E+01

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):
 0.1577E-01 -0.880E-06 0.27982E+00 0.5375E+00 0.24763E+00 0.35474E+00
 0.0701E-02 0.17725E+00 0.25541E+01 0.84409E+00 0.29469E+00 -0.36037E+00
 0.00000E+00 0.82558E+01 0.1511E+01 0.28505E+01 0.4692E+00 0.53946E+01

polozenie srodkow mas ogniw - rias(i):
 -0.5445E-02 -0.32724E-02 0.30446E-01 -0.5772E-01 0.9748E-01 0.29799E+00
 0.84775E-01 0.4467E-01 0.65359E+00 0.11255E+01 -0.3445E+01 0.21338E+01
 0.26000E+00 0.19656E+01 0.21047E+01 0.1574E+00 0.1755E+01 0.10980E+01

me = 0.100E+01 KRF = 100
 parametry kinematyczne i dynamiczne
 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

= predkosc zwie srodkow mas ogniw - val(i):						
-0.17928E-01	0.13291E+00	0.34945E+00	0.63309E+00	0.26620E+00	0.27679E+01	
0.20739E-02	0.81936E+00	0.13377E+01	-0.45515E+00	-0.3270E+01	-0.1948E+01	
0.00000E+00	-0.10559E+00	-0.2814E+01	-0.7457E+01	-0.26186E+01	-0.53585E+01	

predkosci katowe ogniw vo(i):
 0.00000E+00 -0.19547E+00 -0.10798E+00 -0.80060E+01 0.88509E+00 -0.42916E+00
 -0.21232E+00 -0.82908E-01 -0.23677E+01 -0.20697E+01 0.15983E+01 0.15422E+01
 0.00000E+00 -0.1339E+01 0.18281E+00 0.22309E+01 -0.22174E+01 -0.28799E+01

przyspieszenia srodkow mas ogniw pa(i):
 -0.15229E-01 0.46436E+00 0.53913E+00 0.43018E+00 0.22733E+00 0.12865E+00
 0.17994E-02 0.18968E+01 0.31967E+01 0.81215E+00 -0.48393E+00 -0.16609E+01
 0.00000E+00 -0.23254E+00 -0.23842E+01 -0.29716E+01 -0.42473E+01 -0.55898E+01

polozenie srodkow mas ogniw - rias(i):
 -0.97676E-02 0.20469E+01 0.10493E+00 0.62576E+01 0.14570E+00 0.25758E+00
 0.84437E-01 0.17694E+00 0.90706E+00 0.10792E+01 0.14397E+01 0.18931E+01
 0.26000E+00 0.17917E+01 0.19129E+01 0.13215E+01 0.86146E+00 0.45372E+00

time = 0.00000E+00 KROK = 0
parametry kinematyczne i dynamiczne :
i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6
predkosc liniowe srodkow mas ogniw val(i):
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

predkosc katowe ogniw val(i):
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw pa(i):
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

pozycje srodkow mas ogniw - roslas(i):
-C 84636E-01 0.8420E+00 C.12710E+01 0.78884E+01 C.11254E+00 0.25471E+00
0.76397E-02 -0.73476E-01 -0.12373E+00 0.27897E+00 C.52892E-02 -0.53866E+00
C.26000E+00 C.57322E+00 -0.61275E+00 0.59851E+00 C.11254E+01 -0.84384E+00

time = 0.200E+00 KROK = 20
parametry kinematyczne i dynamiczne :
i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6
predkosc liniowe srodkow mas ogniw - val(i):
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

predkosc katowe ogniw - val(i):
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.2485E+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw - val(i):
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
C.20000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

pozycje srodkow mas ogniw - roslas(i):
84.560E-01 C.91420E+00 C.12710E+01 0.78884E+00 C.11254E+00 0.25471E+00
0.76397E-02 -0.73476E-01 -0.12373E+00 0.27897E+00 C.52892E-02 -0.53866E+00
C.26000E+00 C.57322E+00 -0.61275E+00 0.59851E+00 C.11254E+01 -0.84384E+00

time = 0.4000E+00 KROK = 40
parametry kinematyczne i dynamiczne :
i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6
predkosc liniowe srodkow mas ogniw - val(i):
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

predkosc katowe ogniw - val(i):
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.25808E+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw pa(i):
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

pozycje srodkow mas ogniw - roslas(i):
-C 84656E-01 -0.81470E+00 C.12710E+01 0.78884E+00 C.11254E+00 0.25471E+00
0.76397E-02 0.73476E-01 C.12710E+00 -0.27897E+00 C.52892E-02 -0.53866E+00
C.26000E+00 C.57322E+00 -0.16027E+00 -0.59851E+00 C.11254E+01 -0.84384E+00

parametry kinetyczne i dynamiczne :
 i=1 i=2 i=3 j=4 i=5 j=6 tg
 predkoscia linijna srodkow mas ogniw - va(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000L 00 0.00000E+00

 predkoscia kątowa ogniw - vω(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000F+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+30 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.38473E+00

 przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):
 0.00000E+00 0.00000L+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000L+00

 polozenie srodkow mas ogniw - roias(1):
 0.84656E-01 0.81420E+00 0.13710E+01 0.78884E+00 0.1254E+00 0.25471E+00
 0.76397E-02 -0.73476E-01 -0.2373E+00 -0.27897E+00 0.52892E-02 -0.53866E+00
 0.26000E+00 0.57322E+00 -0.16077E+00 -0.53985E+00 -0.1252E+01 0.86384E+00

 time = 0.8000F+00 KROK = 80
 parametry kinetyczne i dynamiczne :
 i=1 i=2 i=3 j=4 i=5 j=6
 predkoscia linijna srodkow mas ogniw - va(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000L+00
 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000F+00
 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

 predkoscia kątowa ogniw - vω(i):
 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

 przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):
 0.00000F+00 0.00000L+00 0.00000L+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

 polozenie srodkow mas ogniw - roias(1):
 0.84656E-01 0.81420E+00 0.13710E+01 0.78884E+00 0.1254E+00 0.25471E+00
 0.76397E-02 -0.73476E-01 -0.2373E+00 -0.27897E+00 0.52892E-02 -0.53866E+00
 0.26000E+00 0.57322E+00 -0.16077E+00 -0.53985E+00 -0.1252E+01 0.86384E+00

 time = 0.1000F+00 KROK = 100
 parametry kinetyczne i dynamiczne :
 i=1 i=2 i=3 j=4 i=5 j=6
 predkoscia linijna srodkow mas ogniw - va(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000L+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000L+00 0.00000E+00

 predkoscia kątowa ogniw - vω(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.63333E+00

 przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):
 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

 polozenie srodkow mas ogniw - roias(1):
 0.84656E-01 0.81420E+00 0.13710E+01 0.78884E+00 0.1254E+00 0.25471E+00
 0.76397E-02 -0.73476E-01 -0.2373E+00 -0.27897E+00 0.52892E-02 -0.53866E+00
 0.26000E+00 0.57322E+00 -0.16077E+00 -0.53985E+00 -0.1252E+01 0.86384E+00

time = 0.000L+0.0 RDNK = 0

parametry kinematyczne i dynamiczne :

i=1	i=2	i=3	i=4	i=5	i=6
predoscia liniowa srodka mas ogniw			val(1)		
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

predoscia kątowa ogniw

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

przyspieszenia srodka mas ogniw

0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000F+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000F+00	0.00000F+00
0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000F+00

przyspieszenie srodka mas ogniw = pa(1)

-0.84656E-01	0.81420E+00	0.14140E+01	0.78884E+00	0.1254e+00	0.25471E+00
-0.19711E-01	0.73176E-01	0.12373E+00	0.27897E+00	0.54892E-01	-0.53060E+00
0.25077E+00	0.57229E+00	-0.1477E+00	0.53985E+00	0.1252+0	0.863P4. E00

time = 0.2000F+00 krok = 20

parametry kinematyczne i dynamiczne :

i=1	i=2	i=3	i=4	i=5	i=6
predoscia liniowa srodka mas ogniw			val(1)		
-0.34010E-02	-0.571091E-01	-0.76450E-01	-0.29536E+01	-0.742914E+01	-0.24574E+00
-0.57747E-02	0.42886E-01	0.48665E+01	0.5850E-01	0.15778E-01	0.3454E-01
0.00000F+00	0.34450E+00	-0.60320E+00	0.5386E+00	0.16336E+00	-0.56124E+00

predoscia kątowa ogniw

0.00000E+00	0.19984E+01	0.77776	0.15715	0.4560E-00	0.15463E+00
0.46108E+00	0.42438E+01	-0.578615E-01	-0.13659E+00	0.4954E+00	0.5767E+00
0.00000I+00	-0.47351E+01	0.28341	0.45374	0.73561E+01	-0.15528E+01

przyspieszenia srodka mas ogniw = pa(1)

-0.18226E-02	0.25175E+00	-0.14118E+01	0.13635E+01	-0.6972E+01	-0.10720E+01
-0.1775E-01	0.24084E+00	0.46306E+01	0.27497E+00	0.18578E+00	-0.17267E+00
-0.10015E-01	-0.17818E+01	-0.12473E+01	-0.1777E+00	-0.7274E+00	-0.48P0E+00

przeliczenie srodka mas ogniw = pa(1)

84070E-01	0.8179E+00	0.15628E+01	0.76324E+00	0.78767E+01	0.33C4E-00
0.15541E+02	0.61530E+01	0.11456E+00	0.27315E+00	0.676E-02	0.5468E+00
0.27000E+00	0.53846E+00	-0.13597E+00	0.79577E+00	0.1727E+01	-0.92022E+01

time = 0.4000L+00 krok = 40

parametry kinematyczne i dynamiczne :

i=1	i=2	i=3	i=4	i=5	i=6
predoscia liniowa srodka mas ogniw			val(1)		
-0.63380E-03	-0.1970E+01	-0.71468E+00	-0.68737E+00	0.80478E+01	-0.55979E+00
-0.89834E+02	0.17256E+01	0.18296E+00	0.11389E+00	0.13054E+01	0.76313E+01
0.00000E+00	0.44557E+01	0.10832E+01	0.10914E+01	-0.102E+01	0.10742E+01

predoscia kątowa ogniw

0.00000F+00	0.58057E+00	-0.85260E+00	0.48909E+01	0.3176E+00	-0.25226E+00
C 1.545E-02	C 83627E-01	-0.54946E+00	-0.12A33E+00	0.29643E+00	0.33957E+00
0.00000E+00	0.9759E+00	0.62899E+00	0.72036E+01	0.1350E+00	C 39043E+00

przyspieszenia srodka mas ogniw = pa(1)

0.2012E-01	-0.40096E+01	-0.506E+00	-0.12769E+01	-0.14336E+01	-0.77322E+00
-0.25668E+01	0.384E+00	0.54570E+00	0.30359E+00	-0.70840E+01	0.12649E+00
0.00000F+00	0.14541E+01	0.24815E+01	-0.2707E+00	0.27660E+01	-0.29835E+01

polozenie srodka mas ogniw = pa(1)

0.84789E-01	0.73655E+00	0.14844E+00	0.56408E+00	-0.35878E+01	0.1574E+00
0.3941E-01	0.55493E+00	-0.8787E+00	-0.25575E+00	0.10417E+01	-0.5244E+00
C 1.20104E+01	0.16744E+01	-0.4111E+00	-0.7464E+01	0.17350E+01	-0.4853E+01

parametry i parametry czasu :
 = 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6
 przedoscia rowne skrodkow mas ogromnych
 -0.67533E-03 -0.47967E+00 -0.13053E+01 0.11436E+01 0.13108E+01 0.43857E+00
 -0.16399E-01 0.15926E+00 0.25592E+00 0.13793E+00 -0.55354E+01 0.77913E+00
 0.00000E+00 0.83134E+00 0.12785E+01 0.15835E+01 -0.13409E+01 -0.14510E+01
 b9

predoscia rowne skrodkow mas ogromnych - val1 :
 0.00000E+00 0.3897E+00 0.15508E+00 -0.42761E+00 0.47978E+00 -0.35082E+00
 0.19304E+00 0.13406E+00 0.35131E+01 -0.4809E+00 0.45613E+00 0.56140E+00
 0.00000E+00 0.10057E+00 0.195E+00 0.33961E+00 0.39203E+00 0.747E+00

przyjepiesze za skrodkow mas ogromnych pa(1) :
 -0.1611E-02 -0.51070E+00 0.548E+00 -0.77269E+00 0.90656E+00 0.6411E+00
 -0.45664E+01 0.4679E+00 0.62656E+00 0.28672E+00 0.18429E+00 0.58007E+01
 0.00000E+00 -0.10675E+01 -0.11323E+01 0.24025E+01 -0.27427E+01 -0.29924E+01

no dzerwne skrodkow mas ogromnych - val2 :
 0.84928E+00 0.1124E+00 0.4057E+00 -0.41779E+00 -0.25124E+00 0.22116E+02
 0.34973E+02 0.29703E+01 0.453044E+00 0.21988E+00 0.74741E+02 0.50837E+00
 0.74701E+00 0.28746E+00 0.63539E+00 0.16217E+01 -0.15357E+01 0.147E+00

time = 0.81000E+00 Δt = 80
 parametry i parametry czasu :
 = 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6
 przedoscia rowne skrodkow mas ogromnych - val1 :
 0.00000E+00 0.47243E+00 0.19564E+01 -0.17187E+00 -0.77411E+01 0.1234E+01
 0.7497E+00 0.111E+00 0.133E+00 0.5418E+00 0.2746E+00 0.2067E+00
 0.00000E+00 -0.30742E+00 -0.110404E+01 -0.110404E+01 -0.36110E+00 0.4224E+01

przedoscia rowne skrodkow mas ogromnych - val2 :
 0.50070E+00 -0.12373E+00 0.25612E+00 0.624E+00 0.74547E+00 0.45242E+00
 0.6435E+00 0.47705E+00 0.17257E+01 -0.1040E+01 0.6726E+01 0.83053E+00
 0.10000E+00 -0.5122E+01 -0.17124E+00 0.27556E+00 0.32773E+00 0.3531E+00

przyjepiesze za skrodkow mas ogromnych - pa(1) :
 0.75457E+00 -0.1518E+01 -0.1264E+01 -0.12212E+01 0.25322E+01 0.62481E+00
 -0.6144E+01 0.15977E+00 0.55041E+00 0.1050E+00 0.17480E+01 0.12288E+02
 0.00000E+00 0.2470E+00 0.84775E+00 -0.17383E+00 -0.25691E+01 -0.27083E+00

predoscia skrodkow mas ogromnych - val1 :
 -0.37476E+00 0.30517E+00 0.11818E+00 0.10107E+00 -0.3862E+01 -0.1947E+00
 0.60078E+03 0.57503E+02 0.70197E+02 0.20743E+00 0.22533E+01 0.49693E+00
 0.74300E+00 0.94317E+01 -0.8743E+00 -0.17485E+01 -0.18525E+01 -0.14445E+01

time = 0.10000E+00 Δt = 100
 parametry i parametry czasu :
 = 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6
 przedoscia rowne skrodkow mas ogromnych - val1 :
 0.35204E+02 0.11243E+00 -0.23902E+00 -0.18452E+01 -0.16984E+01 -0.11864E+01
 -0.39341E+01 0.63547E+01 -0.84445E+01 -0.1784E+00 -0.66798E+00 0.69827E+01
 0.00000E+00 0.53719E+00 -0.32435E+00 0.76897E+00 -0.10602E+01 0.10300E+01

przedoscia rowne ogromnych - val1 :
 0.00000E+00 -0.46081E+00 0.14472E+00 -0.42838E+00 0.81502E+00 0.57598E+00
 0.46469E+00 0.59704E+00 0.55120E+00 -0.15585E+01 0.97454E+00 0.11344E+00
 0.00000E+00 -0.18188E+01 0.31162E+00 0.48902E+00 0.13958E+01 0.20222E+00

przyjepiesze za skrodkow mas ogromnych - pa(1) :
 0.715E+02 -0.34948E+00 0.38502E+00 0.19461E+00 0.4719E+01 0.7874E+01
 -0.44439E+01 0.53577E+00 0.0808E+00 0.82032E+01 -0.38997E+00 0.27401E+00
 0.00000E+00 -0.43224E+01 -0.1964E+00 -0.12656E+01 0.23519E+01 -0.20984E+01

polozenie skrodkow mas ogromnych - val1 :
 -0.84662E+01 0.37137E+00 0.27698E+00 -0.17245E+01 -0.9172E+00 -0.4687E+00
 0.75758E+02 0.33410E+01 0.24785E+01 -0.21731E+01 0.11560E+00 0.5013E+00
 0.60000E+00 -0.12973E+01 0.1144E+00 0.154E+01 -0.21038E+01 -0.19080E+01

time = 0.20000E+00 C

parametry kinematyczne i dynamiczne:

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkoscia liniowe srodkow mas ogniw - val(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

predkoscia katowe ogniw - val(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

położenie srodkow mas ogniw - po(as(i)):

0.8463E-01	0.66163E+00	0.16615E+01	0.20764E+01	0.25234E+01	0.23119E+01
0.74093E-02	0.61333E-01	0.15527E+00	0.40184E+00	0.56305E+00	0.42150E-01
0.26000E+00	0.11164E-01	0.1879E+01	0.66546E+00	0.99713E-01	0.39950E+00

time = 0.20000E+00 C

parametry kinematyczne i dynamiczne:

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkoscia liniowa srodkow mas ogniw - val(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

predkoscia katowa ogniw - val(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

położenie srodkow mas ogniw - po(as(i)): 60

0.8463E-01	0.66163E+00	0.16615E+01	0.20764E+01	0.25234E+01	0.23119E+01
0.74093E-02	0.61333E-01	0.15527E+00	0.40184E+00	0.56305E+00	0.42150E-01
0.26000E+00	0.11164E-01	0.1879E+01	0.66546E+00	0.99713E-01	0.39950E+00

time = 0.40000E+00 C

parametry kinematyczne i dynamiczne:

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkoscia liniowa srodkow mas ogniw - val(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

predkoscia katowa ogniw - val(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

położenie srodkow mas ogniw - po(as(i)): 60

0.8463E-01	0.66163E+00	0.16615E+01	0.20764E+01	0.25234E+01	0.23119E+01
0.74093E-02	0.61333E-01	0.15527E+00	0.40184E+00	0.56305E+00	0.42150E-01
0.26000E+00	0.11164E-01	0.1879E+01	0.66546E+00	0.99713E-01	0.39950E+00

time = 0.50000E+00 C

1=6 79

wz. (5) i lwe środkow mas ogiw w = val(1):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

Predkosc katowe ogiw - vo(1):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

Przyspieszenia środkow mas ogiw w = pa(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

pc ozenie środkow mas ogiw - pozas(i):
 0.3453E-01 0.6116E-00 0.16615E+00 0.20764E+00 0.25234E+01 0.2319E+01
 0.79093E-02 -0.6116E-00 -0.15527E+00 -0.40184E+00 -0.56305E+00 -0.12150E-01
 0.26000E+00 0.11164E+01 0.11879E+01 0.66536E+00 0.99312E+01 0.28950E+00

time = 0.0000+0, KRUK = 80
 parametry kinematyczne i dynamiczne:
 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

Predkosc i lwe środkow mas ogiw w = val(1):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

Premieszanie i lwe środkow mas ogiw w = val(1):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

Przyspieszenia środkow mas ogiw w = pa(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

Pozycja środkow mas ogiw w = pozas(i):
 0.8463E-01 0.6116E-00 0.16615E+00 0.11879E+01 0.25234E+01 0.2319E+01
 0.79093E-02 -0.6116E-00 -0.15527E+00 -0.40184E+00 -0.56305E+00 -0.12150E-01
 0.26000E+00 0.11164E+01 0.11879E+01 0.66536E+00 0.99312E+01 0.28950E+00

time = 0.1000E+01 KRUK = 100
 parametry kinematyczne i dynamiczne:
 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

Predkosc i lwe środkow mas ogiw w = val(1):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

Predkosc katowe ogiw w = vo(1):
 0.10000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -0.67410E+00

Przyspieszenia środkow mas ogiw w = pa(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

Pozycja środkow mas ogiw w = pozas(i):
 0.8463E-01 0.6116E-00 0.16615E+00 0.20764E+00 0.25234E+01 0.2319E+01
 0.79093E-02 0.6116E-00 -0.15527E+00 -0.40184E+00 -0.56305E+00 -0.12150E-01
 0.26000E+00 0.11164E+01 0.11879E+01 0.66536E+00 0.99312E+01 0.28950E+00

WYNIK2.rv

t me = 1.0000E+00 KROK = 0

parametry kinematyczne i dynamiczne:

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkoscia liniowa srodkow mas ogniw - val1 :

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000L+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

predkosci katowe ogniw vo(i) :

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000L+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000F+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i) :

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000L+00	0.00000E+00

położenie srodkow mas ogniw - rolas(i) :

-0.8457E-01	0.6513E+00	0.16615E+01	0.24764E+01	0.25234E+01	0.2319E+01
0.79093E-02	-0.61833E-01	-0.15527E+00	0.40184E+00	-0.56305E+00	-0.2150E-01
0.26000L+00	0.11164E+00	0.18799E+01	0.6636E+00	0.99312E-01	0.18450E+00

time = 0.2000E+00 KROK = 20

parametry kinematyczne i dynamiczne :

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkosci i linowe srodkow mas ogniw - va(i) :

0.25547E-03	0.24691E+00	0.25447E+00	-0.97605E-01	-0.43953E+00	-0.128550E+00
0.26428E+02	-0.4545E+00	-0.17565E-01	-0.61473E-01	-0.41038E-01	0.77631E-01
0.00000E+00	-0.35938E+00	-0.95477E+00	0.207E+01	-0.14810E+00	-0.17463E+01

predkosci katowe ogniw - vo(i) :

0.00000E+00	0.10215E+01	0.17524E+01	0.18411E+00	0.4170E+00	-0.1570E+00
0.31237E-01	0.29574E+00	-0.58353E+00	0.13378E+00	0.19733E+00	-0.42341E+00
0.00000E+00	0.59365E+00	0.25857E+01	0.76105E+01	0.47924E+00	0.29557E+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i) :

0.11941E-02	0.12800E+01	0.12919E+01	0.37477E+00	0.10520E+01	-0.13856E+01
0.2230E+01	-0.12756E+00	-0.37275E+00	0.28240E+00	-0.8197E+00	-0.3854E+00
0.00000F+00	-0.1347E+01	-0.48487E+01	-0.50444E+01	0.74157E+01	-0.61894E+01

położenie srodkow mas ogniw - rolas(i) :

84606E-01	0.68722E+00	0.16892E+01	0.2070E+01	0.24832E+01	0.22867E+01
81734E-02	0.66429E+00	-0.63297E+00	-0.40836E+00	-0.56787E+00	0.26308E-01
0.24000F+00	0.10814E+01	0.17977E+01	0.5456E+00	-0.44418E+00	0.6044E+00

time = 0.4000E+00 KROK = 40

parametry kinematyczne i dynamiczne :

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkosci i linowe srodkow mas ogniw - va(i) :

0.5027E-03	0.36871E+00	0.16582E+00	-0.55653E+00	-0.5088E+01	0.96870E+00
0.47589E-02	0.81779E-01	0.11656E+00	0.59999E+00	0.49929E-02	-0.10229E+00
0.00000F+00	-0.87507E+00	-0.20999E+01	-0.23670E+01	-0.27896E+01	0.24036E+01

predkosci katowe ogniw vo(i) :

0.00000E+00	-0.85403E+02	-0.23103E+01	0.11273E+01	0.74691E+00	-0.29321E+00
0.56299E+01	-0.55648E+01	0.11347E+01	0.15957E+00	-0.40086E+00	-0.79536E+00
0.00000E+00	0.12288E+01	0.51340E+01	0.13133E+00	0.85926E+00	0.59024E+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i) :

0.93442E-03	0.10758E+01	0.49919E+00	0.10110E+01	-0.26239E+01	-0.22457E+01
0.86276E+02	-0.21177E+00	-0.23230E+00	-0.89651E+01	0.71897E+01	-0.25473E+00
0.00000F+00	0.22615E+01	-0.53714E+01	0.61028E+01	-0.10747E+01	-0.62465E+01

położenie srodkow mas ogniw - rolas(i) :

0.84530E-01	0.75226E+00	0.7398E+01	0.20411E+01	0.23187E+01	0.21711E+01
0.89307E+02	-0.79478E+01	-0.18382E+01	0.42200E+00	-0.57367E+01	-0.39722E+01
0.26000E+00	0.96537E+00	0.79838E+01	0.867E+00	-0.48201E+00	-0.20358E+01

t me = 0.5000E+00 KROK = 60

predkosc i katowe srodkow mas ogniw - va(i):
 709/8E-03 0 15 1 E4 00 C.6867E+00 -0.17332E+01 -0.2390 E+01 -0 23824E+01
 0.59779E-02 0.76267E 01 0 40635E 01 0.78592E+01 0.22551E+01 0.36029E-01
 0.00000E+00 -0.14267E+01 -0.30892E+01 0.32758E+01 -0.35755E+01 -0.31693E+01

predkosc i katowe ogniw - vo(i):
 0.00000E+00 0.11532E 01 -0.10442E 01 C.5764E+01 0.89948E+00 -0.45477E+00
 -0.70823E-01 -0.69877E-01 -0.15891E+01 -0.62755E-01 -0.65344E+00 -0.10145E+01
 0.00000E+00 0.19462E+01 0.70049E 01 -0.20133E+00 0.12961E+01 0.88999E+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):
 0.43312E 03 0.41618E+00 -0.11479E+01 0.19462E+01 -0.30344E+00 0.44301E+01
 C.53426E-04 0 105 7F+00 0.68090E+00 0.21619E+00 0.4973E+00 -0.50829E-01
 0.00000E+00 -0.28405E+01 0.7852E+01 -0.55414E+01 -0.63620E+00 -0.57896E+01

położenie srodkow mas ogniw - rois(i):
 -0.84407E 0 0 C.81238E+00 0.17044E+01 0.17940E+01 0.1914E+01 0.18499E+01
 0.10022E 0 -0.96458E 01 0.20237E+00 0.43320E+00 -0.5542 E+00 -0.52967E-01
 0.23600E+00 0.74 72F+00 0.3847F+01 0.3874 E+00 -0.133E+00 0.7718E+00

time = 0.8E+00 GROWK = 0.
 parametry kinematyczne dynamiczne:
 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6
 predkosc i katowe srodkow mas ogniw - va(i):
 C.25375E-03 -0.7137E+00 0.26670E 0 -0.37785E+01 -0.5149 E+01 -0.7150E+01
 0.59481E-02 0.39860E-01 0.25785E 0 0.44079E+00 0.68691E-01 0.25609E+00
 0.00000E+00 -0.17032E 01 -0.7430E+00 0.1304E+01 C.52377E 0 0.28617E+01

predkosc i katowe ogniw - vo(i):
 0.00000E+00 0.41741E 01 C.3805E+00 -0.75601 E+01 0.6784E+00 0.81650E+00
 C.10597E-04 0.5735E+00 0.13092E+01 -0.77991E+00 -0.176E+01 0.78557E+00
 0.00000E+00 0.27148E 0 0.69244E+01 -0.137967E+00 0.11570E+01 0.12125E+00

- zygodzenie srodkow mas ogniw - pa(i):
 0.43764E 0 0.74807E+00 0.74224E+00 0.25377E+01 -0.2234E+01 0.39847E+01
 C.5512E-02 0 1.70E+00 0.51577E+00 0.59862E+00 0.77407E+00 0.28754E+01
 0.00000E+00 -0.44829E+01 -0.44080E+01 -0.43738E+01 0.52074E+00 0.48222E+01

położenie srodkow mas ogniw - rois(i):
 -0.84214E 0 0.76704E+00 -0.36655E+01 0.12636E+01 0.1200E+00 0.11680E+01
 0.238E 01 C.172E+00 -0.14937E+01 0.17E+01 0.46277E+00 0.29971E+01 0.29971E+01
 0.1401CE+00 0.50E+00 -0.19244E+00 -0.1566E+00 0.185E+01 0.14005E+01

time = 0.8E+00 GROWK = 100
 parametry kinematyczne statyczne:
 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6
 predkosc i katowe srodkow mas ogniw - va(i):
 0.87577E-01 -0.71089E+01 -0.50246E+01 -0.57252E+01 -0.68525E+01 C.62735E+01
 0.59530E-02 0.27502E+00 0.69571E+00 0.99207E+00 0.13485E+01 0.52719E+00
 0.00000E+00 -0.4096E+01 -0.16392E+01 0.3657E+00 -0.97340E+00 -0.64282E+00

predkosc i katowe ogniw - vo(i):
 0.00000E+00 C.67397E-01 0.36668E 0 -0.14225E+01 0.73064E 0 0.15230E+01
 -0.70789E-01 -0.21648E-01 -0.16143E+01 -C.17428E+00 -0.17048E+01 -0.16946E+00
 0.00000E+00 0.34587E 01 0.60551E 01 0.76405E+00 0.22484E+01 0.15626E+01

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):
 0.23776E-02 -0.88001E+00 -0.25634E+00 -0.65110E+00 0.75883E+00 0.1785E+01
 0.15915E-01 0.28822E 01 0.26087E+00 0.54549E+00 0.78619E+00 -0.53982E+00
 0.00000E+00 -0.95292E+00 -0.81672E+00 -0.17911E+01 -0.28990E+01 -0.14813E+01

położenie srodkow mas ogniw - rois(i):
 -0.84095E 0 0.40730E+00 0.60125E+00 0.29926E+00 0.93215E-01 0.63845E-01
 0.12372E-01 C.7.689E-01 -0.88453E-01 -0.23325E+00 -0.26546E+00 0.50448E-01
 0.26000E+00 0.45178E-01 -0.94830E+00 -0.15751E+01 0.22959E+01 0.7861E+01

time = 0.0000E+00 KROK = 0

parametry kinematyczne i dynamiczne :

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkosci liniowe srodkow mas ogniw - val(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

predkosci katowe ogniw vo(i):

0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw pa(i):

0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

pozycje srodkow mas ogniw - rbias(i):

0.46444E-01 -0.72556E+00 -0.84722E+00 -0.14717E+00 0.45853E+00 0.88381E+00
 0.7745E-02 0.66642E-01 -0.78000E-01 0.22452E-01 0.21416E-01 0.15261E+00
 0.26000E+00 0.29963E+00 -0.49888E+00 -0.5566E+00 0.17376E-01 -0.44903E+00

time = 0.2000E+00 KROK = 20

parametry kinematyczne i dynamiczne :

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkosci liniowe srodkow mas ogniw - val(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

predkosci katowe ogniw - vo(i):

0.0000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.12985E+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):

0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.10000E+00

pozycje srodkow mas ogniw - rbias(i):

0.46444E-01 -0.72556E+00 -0.84722E+00 -0.14717E+00 0.45853E+00 0.88381E+00
 0.7745E-02 0.66642E-01 -0.78000E-01 0.22452E-01 0.21416E-01 0.15261E+00
 0.26000E+00 0.29963E+00 -0.49888E+00 -0.5566E+00 0.17376E-01 -0.44903E+00

time = 0.4000E+00 KROK = 40

parametry kinematyczne i dynamiczne :

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkosci liniowe srodkow mas ogniw - val(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

predkosci katowe ogniw - vo(i):

0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.25808E+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):

0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

pozycje srodkow mas ogniw - rbias(i):

0.46444E-01 -0.72556E+00 -0.84722E+00 -0.14717E+00 0.45853E+00 0.88381E+00
 0.7745E-02 0.66642E-01 -0.78000E-01 0.22452E-01 0.21416E-01 0.15261E+00
 0.26000E+00 0.29963E+00 -0.49888E+00 -0.5566E+00 0.17376E-01 -0.44903E+00

time = 0.6000E+00 KROK = 60

64

predkosc liniowe srodkow mas ogniw val(1):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

predkosc katowe ogniw val(1):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.38473E+01

przyspieszenia srodkow mas ogniw - val(1):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

położenie srodkow mas ogniw - r(ias(i)):
 0.84644E-01 -0.72556E+00 0.84922E+00 -0.14717E+00 0.45853E+00 0.88381E+00
 0.77745E-02 -0.66642E-01 -0.78000E-01 0.22492E-01 0.21416E-01 0.15261E+00
 0.26000E+00 0.29963E+00 -0.49888E+00 -0.51566E+00 -0.17377E-01 -0.44903E+00

time = 0.80000E+00 KROK = 80
 parametry kinematyczne iynamczne:
 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkosc liniowe srodkow mas ogniw - val(1):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

predkosc katowe ogniw - val(1):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw - val(1):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

położenie srodkow mas ogniw - r(ias(i)):
 0.84644E-01 -0.72556E+00 0.84922E+00 -0.14717E+00 0.45853E+00 0.88381E+00
 0.77745E-02 -0.66642E-01 -0.78000E-01 0.22492E-01 0.21416E-01 0.15261E+00
 0.26000E+00 0.29963E+00 -0.49888E+00 -0.51566E+00 -0.17377E-01 -0.44903E+00

time = 0.10000E+00 KROK = 100
 parametry kinematyczne iynamczne:
 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkosc liniowe srodkow mas ogniw val(1):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

predkosc katowe ogniw - val(1):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.63333E+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw - val(1):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

położenie srodkow mas ogniw - r(ias(i)):
 0.84644E-01 -0.72556E+00 0.84922E+00 -0.14717E+00 0.45853E+00 0.88381E+00
 0.77745E-02 -0.66642E-01 -0.78000E-01 0.22492E-01 0.21416E-01 0.15261E+00
 0.26000E+00 0.29963E+00 -0.49888E+00 -0.51566E+00 -0.17377E-01 -0.44903E+00

time = 0.00000E+00 KROK = 0 W, /
 parametry kinematyczne iynamczne:
 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkosc liniowe srodkow mas ogniw - val(1):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

time = 0.000E+00 <R0k = 0

parametry kinematyczne i dynamiczne

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkoscia inicjalne srodkow mas ogonow - val(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

predkoscia katowe ogonow - ve(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

przyspieszenia srodkow mas ogonow - pa(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

polozenie srodkow mas ogonow - rotas(i):

0.84644E+00	0.72556E+01	-0.47221E+00	0.1477E+00	0.45887E+00	0.4937E+00
0.77452E+02	-0.66642E+01	-0.78000E+00	0.22472E+01	0.21416E+01	0.35615E+00
0.26000E+00	0.29963E+00	-0.45888E+00	0.51000E+00	-0.17376E+01	-0.44405E+00

time = 0.200E+00 <R0k = 20

parametry kinematyczne i dynamiczne

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkoscia inicjalne srodkow mas ogonow - ve(i):

0.52505E+00	0.41441E+00	0.27099E+00	0.25601E+00	0.37621E+00	0.22438E+00
0.57454E+00	-0.34555E+01	-0.25625E+01	0.57784E+01	0.57447E+01	0.25611E+00
0.00000E+00	-0.16400E+00	-0.52305E+00	0.45011E+00	-0.56503E+00	0.68414E+00

predkoscia katowe ogonow - ve(i):

0.00000E+00	-0.45965E+01	-0.61353E+01	0.76789E+01	-0.10347E+00	0.85497E+01
0.63203E+01	0.43380E+00	0.18634E+00	0.10897E+00	0.12282E+00	-0.26664E+00
0.00000E+00	0.29079E+00	-0.51811E+01	0.19455E+00	0.24822E+00	-0.57575E+00

przyspieszenia srodkow mas ogonow - pa(i):

-0.26358E+02	0.55828E+00	0.12576E+01	0.12212E+00	0.18501E+00	0.17559E+01
0.27154E+01	-0.17704E+00	0.13884E+00	0.71954E+00	0.28851E+00	0.61858E+00
0.21000E+00	0.61983E+00	-0.58687E+01	-0.22727E+00	0.28715E+01	-0.34958E+01

polozenie srodkow mas ogonow - rotas(i):

0.45935E+00	-0.71434E+00	-0.82221E+00	-0.12151E+00	0.49616E+00	0.36417E+00
0.30747E+02	0.70151E+00	0.30744E+01	0.26047E+01	0.26865E+01	0.65051E+00
0.26000E+00	0.28092E+00	-0.53187E+00	-0.56724E+00	-0.34605E+00	-0.51745E+00

time = 0.4000E+00 <R0k = 40

parametry kinematyczne i dynamiczne

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkoscia inicjalne srodkow mas ogonow - ve(i):

0.12804E+02	0.2487E+00	0.54665E+00	0.49640E+00	0.73968E+00	0.14324E+00
0.10905E+01	-0.57679E+00	-0.32682E+01	0.89412E+01	0.14543E+00	0.25315E+00
0.00000E+00	0.43200E+00	-0.57554E+00	-0.85718E+00	-0.11266E+01	-0.3499E+01

predkoscia katowe ogonow - ve(i):

0.00000E+00	-0.3115E+00	-0.12700E+00	0.39387E+01	-0.19527E+00	0.43520E+01
0.12917E+00	0.80345E+11	0.4135E+00	0.49935E+00	0.66318E+00	-0.68496E+00
0.00000E+00	-0.55448E+00	0.2618E+01	0.42774E+01	0.56227E+01	0.31404E+00

przyspieszenia srodkow mas ogonow - pa(i):

-0.32577E+02	0.56495E+00	0.384E+01	0.99503E+00	0.17171E+01	0.12019E+00
0.28725E+00	-0.16701E+00	-0.12153E+00	0.17748E+00	0.37303E+00	0.61177E+00
0.00000E+00	-0.77720E+00	0.10489E+01	-0.22405E+01	0.30784E+01	-0.37461E+01

polozenie srodkow mas ogonow - rotas(i):

0.84418E+01	-0.67854E+00	-0.74044E+00	-0.45695E+01	0.60830E+00	0.97001E+00
0.29076E+02	0.72797E+00	-0.87044E+01	0.38326E+01	0.46311E+01	0.20369E+00
0.26000E+00	0.21445E+00	-0.62357E+00	0.67343E+00	-0.2307E+00	-0.71432E+00

time = 0.6000E+00 <R0k = 60

Prędkości i inne środki mas ogniw - va(i):
 -0.25284E-02 0.40900E+00 0.80505E+00 0.66811E+00 0.11160E+01 0.3858E+00
 0.16747E-01 -0.63232E-01 -0.16811E+02 0.64000E+00 0.20673E+01 0.40075E+00
 0.00000E+00 -0.41648E+00 -0.70416E+00 -0.1934E+01 -0.17268E+01 0.20058E+01

Predkoscia katowe ogoniu vo(i):
 0.00000E+00 0.718E+00 -0.19873E+00 0.5333E+01 -0.23095E+01 0.93133E+00
 0.19926E+00 0.10199E+00 0.72540E+00 0.24662E+00 0.11091E+01 0.1290E+01
 0.00000E+00 0.77815E+00 0.14438E+00 0.75201E+00 0.87527E+01 0.47184E+01

Przyspieszenia i środki mas ogniw - pa(i):
 0.42687E-02 0.7111E+00 0.8745E+00 0.52800E+00 0.13457E+01 -0.66781E+00
 0.30174E+01 -0.3675E+00 0.90045E+01 0.14818E+00 0.49035E+00 0.50724E+00
 0.00000E+00 -0.54471E+00 0.1297E+01 -0.74855E+01 -0.39003E+01 -0.46236E+01

po oznaczeniu środków mas ogniw - rolas(i):
 0.8-047E+0 0.6327E+00 -0.6465E+01 0.72324E+01 -0.78648E+00 0.10522E+01
 0.1689E-04 -0.9159E+01 -0.91289E+01 0.63381E+01 0.88661E+01 0.27048E+00
 0.27000E+00 0.1524E+00 -0.5370E+0 0.09940E+00 0.52684E+00 -0.10567E+01

time = 0.8000E+00 KROK = 30
 parametry kinematyczne i dynamiczne:
 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6
 Prędkości i inne środki mas ogniw - va(i):
 0.45803E+02 0.41700E+00 0.10175E+00 0.77474E+00 0.9872E+00 0.1931E+00
 0.22939E+01 -0.23407E+01 0.82867E+01 0.24785E+00 0.43657E+00 0.4355E+00
 0.00000E+00 -0.44221E+00 -0.70657E+00 0.5670E+00 -0.26763E+01 -0.28698E+01

Prędkosci katowe ig (i) = vo(i):
 0.00000E+00 -0.25754E+00 -0.21303E+00 0.13555E+00 0.14884E+00 0.54110E+00
 0.27520E+00 0.74994E+0 0.3442E+0 0.67594E+00 0.84597E+01 0.774E+01
 0.10000E+00 -0.10110E+01 -0.24058E+01 0.361E+0 0.19264E+00 0.1551E+00

Przyspieszenia i środki mas ogniw - pa(i):
 0.66779E+02 0.19674E+01 0.75884E+00 -0.7475E+00 0.5244E+00 0.18554E+01
 0.36185E+01 -0.76328E+02 0.10728E+02 -0.4468E+01 0.63157E+00 0.13160E+00
 0.00000E+00 -0.72420E+00 -0.641E+00 -0.32530E+01 -0.55739E+01 -0.3296E+02

Położenie i prędkości ogniw - rolas(i):
 0.37735E+01 0.31229E+01 0.42174E+00 0.20450E+00 0.44520E+00 0.0903E+01
 0.16644E+01 -0.3229E+00 -0.84211E+0 0.9770E+00 0.6710E+0 0.3274E+00
 0.74500E+00 0.66050E+0 0.861614E+0 -0.11716E+0 -0.95743E+00 0.5344E+00

time = 0.1000E+0 KROK = 100
 parametry kinematyczne i dynamiczne:
 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6
 Prędkości i inne środki mas ogniw - va(i):
 -0.87979E+02 0.10720E+0 0.14206E+01 -0.56308E+00 -0.61972E+01 -0.23854E+01
 0.32326E+0 0.5748E+0 0.53954E+0 0.10365E+00 0.25414E+00 0.22650E+00
 0.00000E+00 -0.37665E+00 -0.5082E+00 -0.12020E+01 -0.33808E+01 -0.7471E+01

Prędkosci katowe ogniw vo(i):
 0.00000E+00 0.59337E+0 0.30310E+00 0.52583E+00 0.26005E+00 0.17540E+01
 0.34414E+00 0.4505E+0 0.25619E+01 0.14248E+00 0.32349E+01 0.2306E+01
 0.00000E+00 0.54577E+0 0.24581E+00 0.25262E+0 0.47872E+00 0.1097E+01

Przyspieszenia środków mas ogniw pa(i):
 -0.65625E+03 0.53550E+01 -0.41570E+01 0.95951E+01 0.15971E+02 0.26702E+02
 0.65351E+02 0.14035E+01 -0.1451E+0 0.29352E+01 0.43746E+01 0.82924E+01
 0.00000E+00 0.20039E+01 0.85422E+00 0.11206E+02 0.30286E+02 0.25447E+02

Położenie i prędkości ogniw - rolas(i):
 0.8207E+0 -0.274F+00 0.6083E+00 0.21957E+00 0.1067E+0 0.73016E+00
 0.22322E+0 0.86440E+01 -0.43772E+0 0.12923E+00 0.23405E+00 0.36063E+00
 0.26000E+00 0.36184E+0 0.10284E+00 -0.16017E+0 0.18457E+0 0.23619E+01

Line = 000 +00 KUK = 0
 parametry startowe dynamiczne:
 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6
 predkoscia initiale srodkow mas ogniw = val(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 predkoscia katowe ogniw = val(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 przyspieszenia srodkow mas ogniw = val(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 duancer srodkow mas ogniw = val(i):
 0.74644E-01 0.44401E+00 -0.3068E+01 -0.2054E+01 -0.25287E+01 -0.26810E+01
 0.77745E-02 0.40782E+00 0.12003E+00 0.1491E+00 0.19352E+00 0.25754E+00
 0.26000E+00 0.1777E+00 0.18185E+01 0.18342E+01 0.1720E+01 0.11214E+01
 time = 1.2000E+00 kRUK = 70
 parametry kinematyczne i dynamiczne:
 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6
 predkoscia initiale srodkow mas ogniw = val(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 predkoscia katowe ogniw = val(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 przyspieszenia srodkow mas ogniw = val(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 duancer srodkow mas ogniw = val(i):
 0.74644E-01 0.44401E+00 -0.3068E+01 -0.2054E+01 -0.25287E+01 -0.26810E+01
 0.77745E-02 0.40782E+00 0.12003E+00 0.1491E+00 0.19352E+00 0.25754E+00
 0.26000E+00 0.1777E+00 0.18185E+01 0.18342E+01 0.1720E+01 0.11214E+01
 time = 1.4000E+00 kRUK = 40
 parametry kinematyczne i dynamiczne:
 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6
 predkoscia initiale srodkow mas ogniw = val(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 predkoscia katowe ogniw = val(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 przyspieszenia srodkow mas ogniw = val(i):
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 duancer srodkow mas ogniw = val(i):
 0.84644E-01 0.44401E+00 -0.3068E+01 -0.2054E+01 -0.25287E+01 -0.26810E+01
 0.77745E-02 0.40782E+00 0.12003E+00 0.1491E+00 0.19352E+00 0.25754E+00
 0.26000E+00 0.1777E+00 0.18185E+01 0.18342E+01 0.1720E+01 0.11214E+01
 time = 1.5000E+00 kRUK = 60

przedosc i zatowe srodkow mas ogniw = val :
 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6
 przedosc i zatowe srodkow mas ogniw = val :
 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
 przedosc i zatowe srodkow mas ogniw = val :
 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 -0.39941E+00
 przyssiezienia srodkow mas ogniw = val :
 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
 polozenie srodkow mas ogniw = roias(1):
 0.84644E-01 -0.44401E+00 0.13068E+01 -0.20154E+01 0.25287E+01 -0.26810E+01
 0.77745E-02 0.40782E-01 0.12003E+00 0.14911E-00 0.19352E+00 0.29964E+00
 0.26000E+00 0.13033E+01 0.18185E+01 0.18342E+01 0.17170E+01 0.1204E+01
 time = 0.8000E+00 KROK = 80
 parametry kinematyczne i dynamiczne :
 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6
 przedosc i zatowe srodkow mas ogniw = val :
 0.0000E+00 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000F+00
 0.0000E+00 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000F+00
 0.0000E+00 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000F+00
 przedosc i zatowe srodkow mas ogniw = val :
 0.0000E+00 0.0000C+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000F+00
 0.0000E+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000F+00
 0.0000E+00 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000F+00 -0.39941E+00
 przyssiezienia srodkow mas ogniw = val :
 0.0000E+00 0.0000E+00 0.00000L+00 0.00000E+00 0.00000L+00 0.00000E+00
 0.0000E+00 0.0000E+00 0.00000L+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000F+00
 0.0000E+00 0.0000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 polozenie srodkow mas ogniw = roias(1):
 0.84644E-01 -0.44401E+00 0.13068E+01 -0.20154E+01 -0.25287E+01 -0.26810E+01
 0.77745E-02 0.40782E-01 0.12003E+00 0.14911E-00 0.19352E+00 0.29964E+00
 0.26000E+00 0.13033E+01 0.18185E+01 0.18342E+01 0.17170E+01 0.1204E+01
 time = 0.1000E+01 KROK = 100
 parametry kinematyczne i dynamiczne :
 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6
 przedosc i zatowe srodkow mas ogniw = val :
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000C+00 0.00000F+00
 przedosc i zatowe srodkow mas ogniw = val :
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -0.67410E+00
 przyssiezienia srodkow mas ogniw = val :
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000F+00
 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 0.00000E+00 0.00000F+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
 polozenie srodkow mas ogniw = roias(1):
 0.84644E-01 -0.44401E+00 0.13068E+01 -0.20154E+01 -0.25287E+01 -0.26810E+01
 0.77745E-02 0.40782E-01 0.12003E+00 0.14911E-00 0.19352E+00 0.29964E+00
 0.26000E+00 0.13033E+01 0.18185E+01 0.18342E+01 0.17170E+01 0.1204E+01

time = 0.00001 +0.0 parametry kinematyczne dynamiczne

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkoscia linijowe srodkow mas ogniw - va(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000F+00
0.00000F+00	0.00000F+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00

predkosci kacze ogniw - vo(i):

0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00
0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):

0.00000I+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000F+00	0.00000E+00	0.00000E+00

wilkozy srodka mas ogniw - za(i):

0.84644E-01	0.4446E+00	0.3043E+00	-0.2054E+01	0.75287E+00	0.7650E+01
1.7774E-02	0.1178E+00	0.2034E+00	0.1491E+01	0.7352E+01	0.74464E+00
-0.28100E+01	-0.3027E+01	0.14185E+01	0.1842E+01	-0.11120E+01	0.11144E+01

time = 0.2000E+00 *ROK = 20

parametry kinematyczne dynamiczne:

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkoscia linijowe srodkow mas ogniw - va(i):

-0.19785E-03	-0.78037E+00	-0.57777E+00	-0.49209E+00	-0.42688E+00	-0.3509E-01
-0.20961E-02	0.30110E+00	0.46010E+00	0.5734E+00	0.5164E+00	0.5506E+00
0.00000E+00	0.1760E+00	0.59637E+00	0.97966E+00	-0.12396E+00	0.17963E+01

predkosci kacze ogniw - vo(i):

0.00000F+00	0.6705E+01	0.57547E+00	-0.77797E+01	-0.16737E+01	0.3458E+00
0.14170E+01	-0.8279E+00	-0.5307E+00	-0.8845E+00	-0.6048E+00	0.443E+00
0.00000H+00	-0.6570E+00	0.2622E+02	0.52499E+01	-0.6060L+00	-0.2727E+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):

0.9871E-07	0.14523E+00	0.36000E+00	0.25439E+01	0.2256E+01	-0.35549E-01
-0.7800E-02	0.19306E+00	0.17737E+00	0.27738E+00	0.16829E+01	0.46470E+00
0.00000E+00	-0.91062E+01	0.30102E+01	-0.5013E+01	-0.52265E-01	-0.66120E+01

wilkozy srodka mas ogniw - za(i):

0.94624E+00	0.47724E+01	-0.15038E+01	-0.10667E+00	0.25740E+01	-0.2708E+01
0.9871E-01	0.44275E+00	0.2422E+00	-0.15501E+00	0.9958E+00	0.7347E+00
0.26000E+00	0.2845E+00	0.7505E+00	0.7380E+01	0.5897E+01	0.7413E+01

time = 0.4000E+00 *ROK = 40

parametry kinematyczne dynamiczne:

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkoscia linijowe srodkow mas ogniw - va(i):

0.38950E+01	-0.5477E+00	-0.86648E+00	-0.71696E+00	-0.10682E+00	0.75040E+00
-0.38352E+02	0.79726E+01	0.15674E+00	0.90774E+01	0.174968E+01	0.22572E+00
0.00000E+00	0.45151E+00	0.13884E+00	-0.21558E+00	-0.2662E+01	0.26222E+01

predkosci kacze ogniw - vo(i):

0.00000E+00	0.25642E+01	-0.4034E+01	-0.20886E+00	-0.20910E+00	-0.48664E+00
0.45353E+01	-0.37408E+01	0.10789E+01	-0.38207E+00	-0.12250E+01	0.12453E+01
0.00000I+00	95.757E+00	0.20775E+01	-0.10552E+01	0.897E+00	0.64461E+00

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):

-0.76277E-03	0.595E+01	-0.24539E+01	-0.20638E+01	0.1539E+01	0.49225E+01
-0.76571E-02	0.2141E+00	0.38636E+01	0.9591E+00	0.13824E+00	0.5108E+00
0.00000E+00	0.12859E+1	-0.38469E+01	0.58950E+01	-0.72029E+01	-0.71253E+01

polozenie srodkow mas ogniw - rotas(i):

0.84565E-01	0.55470E+01	-0.14992E+01	-0.2949E+01	-0.26766E+01	-0.26800E+01
0.85862E-02	0.55436E+01	0.522E+01	0.7030E+01	0.2379E+01	0.5076E+00
0.26000E+00	0.1744E+01	564E+01	0.440E+01	0.513A+01	0.4897E+00

K

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6

predkosc: linijowe srodow mas ogniw - va(i):

-0.59396E-03 0.66792E+00 -0.80229E+00 0.25515E+00 0.24950E+00 0.13229E+01
0.52809E-02 0.11808E+00 0.19642E+00 0.54775E-01 -0.12232E-01 0.20352E+00
0.00000E+00 -0.93632E+00 -0.25333E+01 -0.35989E+01 -0.42771E+01 -0.38646E+01

predkosc: katowe ogniw - vo(i):

0.00000E+00 -0.21520E-01 -0.45811E-01 -0.52534E+00 -0.27984E+00 -0.26509E+00
-0.62520E-01 -0.58697E-01 -0.16485E+01 -0.56012E+00 -0.18663E+01 0.18684E+01
0.00000E+00 -0.15664E+01 0.42545E-01 -0.5632E+01 -0.71512E+00 -0.1109E+01

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):

0.82550E-03 -0.14469E+01 -0.17605E+01 -0.82239E+00 -0.19952E-01 0.20100E+01
0.75905E-02 0.27957E+00 0.35064E+00 0.12562E+00 -0.51387E-02 0.29834E+00
0.00000E+00 -0.20719E+00 -0.53934E+01 -0.72203E+01 0.83775E+01 -0.76297E+01

położenie srodkow mas ogniw - rois(i):

0.84467E-01 -0.67849E+00 -0.16771E+01 0.23083E+01 -0.27214E+01 -0.25386E+01
0.95004E-02 0.76313E-01 0.18864E+00 0.18677E+00 0.22268E+00 0.39632E+00
0.26000E+00 0.0977E+01 0.11811E+01 0.95697E+00 0.51076E+00 -0.55457E-01

time = 0.8000E+00 KROK = 80

parametry kinematyczne i dynamiczne:

i=1	i=2	i=3	i=4	i=5	i=6
-----	-----	-----	-----	-----	-----

predkosc: linijowe srodkow mas ogniw - va(i):

94812E-03 -0.39745E+00 0.30192E+00 0.15043E+01 0.24438E+01 0.34537E+01
-0.4415E-02 0.12201E+00 0.11865E+00 -0.12789E-00 -0.29254E+00 -0.33155E-01
0.00000E+00 -0.17059E+01 0.37397E+01 -0.49426E+01 -0.55684E+01 -0.44642E+00

predkosc: katowe ogniw - vo(i):

0.00000E+00 0.34301E-02 0.17481E-01 0.97844E+00 -0.24204E+00 -0.68616E+00
-0.88255E-01 0.88189E+00 -0.21644E+00 -0.63261E+00 -0.24410E+01 0.23551E+01
0.00000E+00 -0.23784E+01 0.19901E-01 -0.19310E-01 0.1397E+01 0.16698E+01

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):

0.21112E-02 -0.67668E+00 0.44880E+00 0.15542E+01 0.22820E+01 0.37356E+01
-0.7012E-01 0.19414E+00 0.30200E+00 0.14612E+00 0.6318E+00 -0.43820E-02
0.00000E+00 -0.35767E+01 -0.2311E+00 0.31650E+00 0.108159E+01 0.74783E+01

położenie srodkow mas ogniw - rois(i):

0.44318E-01 -0.79580E+01 -0.17518E+01 0.22112E+01 0.24000E+00 0.20791E+01
0.17431E-01 0.10139E+00 0.22319E+00 0.17366E+00 0.9612E+00 0.1793E+00
0.26000E+00 0.83226E+00 0.35397E+01 -0.62127E-02 -0.48800E+00 -0.70567E+00

time = 0.1000E+01 KROK = 100

parametry kinematyczne i dynamiczne:

i=1	i=2	i=3	i=4	i=5	i=6
-----	-----	-----	-----	-----	-----

predkosc: linijowe srodkow mas ogniw - va(i):

0.22824E-02 0.87319E+00 0.32602E+01 0.48556E+01 0.60687E+01 0.6348E+01
-0.14993E-01 0.75587E-02 -0.23582E+00 -0.54350E+00 -0.8215E+00 -0.62421E+00
0.00000E+00 0.24042E+01 0.44683E-01 -0.48136E+01 0.50534E+01 -0.34115E+01

predkosc: katowe ogniw - vo(i):

0.00000E+00 0.10344E+00 0.3514E-02 -0.13428E+01 -0.31550E-01 -0.12774E+01
0.17831E+00 -0.14524E+00 -0.23142E+01 -0.35111E+00 -0.27123E+01 0.23929E+01
0.00000E+00 -0.34625E+01 0.17827E+00 -0.18848E+01 -0.13876E+01 -0.20545E+01

przyspieszenia srodkow mas ogniw - pa(i):

-0.11397E-01 0.18055E+01 0.47561E+01 0.37818E+01 0.28659E+01 0.37521E+01
0.76325E-01 0.59754E+00 0.60399E+00 0.12441E+01 0.13724E+01 -0.80136E-01
0.00000E+00 -0.40132E+01 -0.65215E+01 0.63728E+01 -0.66615E+01 -0.59969E+01

położenie srodkow mas ogniw - rois(i):

0.84031E-01 -0.7044E+00 -0.14294E+01 0.15958E+01 -0.16430E+01 -0.11015E+01
0.12800E-01 0.11736E+00 0.21774E+00 0.12008E+00 0.89002E-01 0.35983E+00
0.26000E+00 0.41102E+00 -0.34219E+00 -0.1253E+01 -0.5979E+01 -0.17313E+01

W/158'